

インストラクショ

以下の手順に従って SIB (スマートイン ターフェイスボード)を交換してください。 318-865-1711 800-551-8633

WWW.FRYMASTER.COM E メール:FRYSERVICE@WELBILT.COM

対象: 8263468、8263469、8263470 SIB(スマートインターフェイスボード)交換手順 影響のあるモデル: 日本向け LOV、FilterQuick

Touch Fryers

2017年10月31日以前に製造された McDonald 社の日本向け LOV フライヤーには、SIB ボード(1085979)が搭載されており、設置する前に交換しなければなりません。変更する前に、下のラ ベルを確認してください。

シリアル#5B18004193 以上

このシリアル範囲 のSIBボード 交換する必要は ありません。

シリアル#5A17034182

シリアル#5A17034181

このシリア ル範囲の SIBボードは 交換する必 要がありま す。

PROGRAMMED PCB 1087533 Test SIB SW00129E 5B18001862



PROGRAMMED PCB 1085979 Test SIB SW00092C 5A17032654

シリアル#5A13031519






上部に切れ込みのあるスロットは そのボードが改良されたことを示していま

交換された SIB ボードには、改良された Rev A 以降の版が記載 されます (青枠を参 照)。

2017年10月31日 (赤枠を参照)以降の 日付けコードで改良されたRev A ボードは、上 部に切り込まれたスロット があります。(図 A 参 照)使用することがで きます。

添付のインストラクションに従って、SIB ボードを交換してください。



义 A

- フライヤーの電源を外します。コントュスートュスの底に付いてがある。いるックといったの底になり、1を切ります。(図 1 参照)。のではキャップを回して外られるではキャップが取り付けている。のではキャップが取り付けている。のではキャップが取りがある。いけのでは、ガードのある。いけのでは、シックでは、シャックを外します。

3.	すが、変質のでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ない
	して外します

- じ(コ上に本ま照コをて外参で3トのいネ ト方べま)。 が参口左てジ図 ロにゼす いがかがった。 に照一右いを 一滑ル ( に照一右いを 一滑ル ( で 1 アベま)。 す 一角2し参 一せら5 4.
- 5.

本キットに含まれる部品			
部品番号	説明	数量	
1085979、 1087511。			
1087511、 または 1087533	SIB ボード	1	
8090349	スペーサー	3	
8090688	NUT 4-40 HEX	3	
8197513	インストラクション	1	






図 1





図 3



図 4



図 5

- コントローラーをベゼルから持ち上げて外します(図 6. 6 参照)。
- 7. コントローラーを下ろし、 コントローラーボックスの 下部に置きます(図7参 照)。右側の黒カナギ
- ボア。石間の無いアリ コントローラーを支えます。 始めに、RJ45 ケーブルを SIB ボードから外します (7 と 8 参照)。
- 9. 後で取り付けやすいようににいるで付けながらいているした。 ローラーの 裏に付いてりまいで のケーブル (図 9 参外)。 10. ラニャーに図 10 参加!

- 11. コントロラーを外し コントロラーを外し て傍に置きます。 12. ベゼルの底部に付いて いる 2 本の 5/16 イ ンチネジを外し、底部 を上に向の方に倒し ー上面の方で好し、 12 条昭) ベゼルを 12 参照)、ベゼルを外 (図 11 参照)。
- 12 多照 (図 11 参照) します (図 11 参照) 13. SIB に接続されている ケーブルを外し、はる クターに印を付けるか メモを取り、再度取り 付げ 12 条照)






図 7






図 8

図 6




図 11







図 14



図 15