

الآلات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز
دليل التركيب والتشغيل



 **Frymaster®**

نُوصي Frymaster، وهي عضو في جمعية صيانة معدات الأغذية التجارية، بأن يتم استخدام فنيين معتمدين من قبل الجمعية.



12/2012 Arabic

خط الخدمة الساخن طوال اليوم 1-800-551-8633

البريد الإلكتروني: service@frymaster.com

www.frymaster.com



ملاحظة

في حالة ما إذا قام العميل خلال فترة سريان الضمان باستخدام قطعة غير خاصة بجهاز **MANITOWOC** هذا بخلاف القطعة الجديدة غير المعدلة أو المعد تدويرها والتي يتم شراؤها مباشرةً من **FRYMASTER/DEAN** أو من أي من مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها و / أو تم تعديل التكوين الأصلي للقطعة المستخدمة، فسيتم إلغاء هذا الضمان. وبإضافة إلى ذلك، فمن تتحمل **FRYMASTER/DEAN** والمرافق التابعة لها أي مسؤولية عن أية دعوى أو تلفيات أو مصروفات تنتج عن طريق العميل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بشكل كلي أو جزئي بسبب تركيب أية قطعة غير معدلة و / أو قطعة غير من مركز خدمة غير معتمد.

ملاحظة

هذا الجهاز مخصص للاستخدام الاحترافي فقط ويجب أن يتم تشغيله من قبل موظفين مؤهلين. يجب أن يقوم مزود خدمة معتمد من المصنع (**FAS**) ينبع شركة **Frymaster** أو في محترف مؤهل آخر بإجراء التركيب والصيانة والإصلاحات. قد يؤدي قيام الفنيين غير المؤهلين بإجراء التركيب أو الصيانة أو الإصلاحات إلى إلغاء الضمان من الجهة المصانعة. راجع الفصل 1 من هذا الدليل للاطلاع على تعريفات الموظفين المؤهلين.

ملاحظة

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بما يتواافق مع القوانين المحلية والقومية الملائمة في الدولة و/أو الإقليم الذي يتم فيه تركيب الجهاز. راجع متطلبات القوانين القومية في الفصل 2 من هذا الدليل للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة للعملاء في الولايات المتحدة

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز وفقاً لقانون تعميدات الأنابيب الأساسية الخاص **Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA)** ولما جاء في دليل الصحة العامة لخدمة الأغذية الذي تصدره إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.

ملاحظة

إن الرسوم والصور المستخدمة في هذا الدليل هي بغرض توضيح الإجراءات التشغيلية وعمليات التنظيف والإجراءات الفنية وقد لا تتوافق مع الإجراءات التشغيلية المستخدمة في الإدارة في الموقع.

ملاحظة لمالك الوحدات المزودة بأجهزة كمبيوتر

الولايات المتحدة

هذا الجهاز متواافق مع الجزء 15 من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC). يخضع التشغيل للشروطين التاليين: 1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً 2) ويجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله بما في ذلك التشويش الذي يسبب تشغيلاً غير مرغوب به. ومع أن هذا الجهاز يُعد جهازاً مثبتاً من الفئة A، فقد تبين أنه يفي بحدود الفئة B.

كندا

لا يتجاوز هذا الجهاز الرقمي حدود الفئة A أو ب لانبعاثات ضوضاء اللاسلكي وفق تحديد المواصفة ICES-003 الصادرة عن إدارة الاتصالات الكندية.

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communications du Canada.

! خطير

يمكن أن يؤدي أي إجراء غير سليم من تركيب أو تعديل أو خدمة أو صيانة أو تعديلات غير معتمدة أو تعديلات إلى الإضرار بالممتلكات أو حدوث إصابة أو الوفاة. اقرأ تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة بعناية قبل تركيب هذا الجهاز قبل تركيبه أو صيانته. يجب ألا يقوم إلا فني الخدمة المؤهلين بتحويل هذا الجهاز لاستخدام نوع غاز آخر بخلاف ذلك النوع الذي تمت تهيئته لهذا الجهاز لاستخدامه في الأساس.

! خطير

يجب ألا يتم تعديل أي مواد هيكلية في القلاية أو إزالتها لأغراض تسهيل تركيب القلاية تحت غطاء. هل لديك أي أسئلة؟ اتصال بالخط الساخن لشركة **Frymaster/Dean Service** على الرقم 1-800-551-8633.

خطر

يجب أن يتم توفير الوسائل الكافية من أجل الحد من حركة هذا الجهاز بدون الاعتماد على وصلات خط الغاز. يجب أن يتم تثبيت القلابات المفردة المزودة بالأرجل من خلال تركيب أشرطة التثبيت. يجب أن يتم تثبيت كل القلابات المزودة بالعجلات من خلال تركيب سلاسل التثبيت. إذا تم استخدام خط غاز مرن، يجب أن يتم توصيل كابل تثبيت إضافي بصفة دائمة أثناء استخدام القلابية.

خطر

الحافة الأمامية لهذه القلابية ليست درجة سلم! لا تقف على القلابية. قد ينتج عن الانزلاق أو ملامسة الزيت الساخن حدوث إصابة خطيرة.

خطر

لا تقم بتخزين الجازولين أو غيره من الأبخرة والسوائل الأخرى القابلة للاشتعال أو استخدامها في محيط هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة الأخرى.

خطر

يجب أن يتم نشر التعليمات التي يجب الالتزام بها في حالة أن يشم المشغل رائحة غاز أو في حالة اكتشافه أي تسرب للغاز في موقع واضح. يمكن الحصول على هذه المعلومات من شركة الغاز المحلية أو من مورد الغاز.

خطر

هذا المنتج يحتوي على مواد كيميائية أقرت ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان و / أو العيوب الخلقية لدى المواليد أو غير ذلك من الأضرار التي يمكن أن تصيب الأجنة.

يمكن أن يعرضك تشغيل وتركيب وصيانة هذا المنتج لجزئيات محمولة جواً من الصوف الزجاجي و / أو الألياف الخزفية و / أو السيليكا الكرستالية و / أو أول أكسيد الكربون. ومن المعروف في ولاية كاليفورنيا أن استنشاق الجزيئات المحمولة جواً من الصوف الزجاجي أو الألياف الخزفية يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان. ومن المعروف في ولاية كاليفورنيا أن استنشاق أول أكسيد الكربون يمكن أن يؤدي إلى العيوب الخلقية لدى المواليد أو غير ذلك من الأضرار التي يمكن أن تصيب الأجنة.

خطر

يجب تفريغ صينية الفتايات في القلابات المزودة بنظام ترشيح داخل حاوية مقاومة للحرق عند نهاية عمليات القلي كل يوم. يمكن أن تحرق بعض جسيمات الطعام تلقائياً إذا ثررت منقوعة في مواد دهون معينة.

تحذير

لا تضرب سلال القلي أو الأوعية الأخرى بعنف على الشريط الواصل للقلابية. الشريط موجود لسد المفاصل بين أنواعية القلي. سوف يؤدي ضرب سلال القلي على الشريط بعنف من أجل إزاحة الدهن إلى تشوّه الشريط وبالتالي التأثير سلباً على تركيبه. الشريط مصمم للتركيب المحكم ويجب ألا يتم نزعه إلا من أجل التنظيف.

ملاحظة

يفرض كومبولت ماساشوستس أن يتم تركيب أي وكل المنتجات التي تستخدم الغاز من خلال سباك مرخص أو متخصص معتمد في تركيب الأنابيب.

القليات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز

دليل التركيب والتشغيل

جدول المحتويات

الفصل 1: معلومات عامة

1-1	إمكانية التطبيق والシリان.....	1.1
1-1	معلومات طلب قطع الغيار والصيانة.....	1.2
2-1	معلومات السلامة.....	1.3
2-1	معلومات الخاصة بالاتحاد الأوروبي (CE).....	1.4
3-1	وصف الجهاز.....	1.5
3-1	فريق التركيب والتشغيل والصيانة.....	1.6
3-1	تعريفات.....	1.7
4-1	إجراء دعوى تلف الشحن.....	1.8

الفصل 2: إرشادات التركيب

1-2	متطلبات التركيب العامة.....	2.1
3-2	تركيب العجل / الأرجل.....	2.2
3-2	تجهيزات ما قبل التوصيل.....	2.3
5-2	التوصيل بخط الغاز.....	2.4
8-2	التحويل إلى نوع غاز آخر.....	2.5

الفصل 3: تعليمات التشغيل

1-3	تشغيل وبرمجة وحدة التحكم في التشغيل.....	3.1
1-3	إجراء بدء التشغيل.....	3.2
3-3	غليان قدر القلي لتنظيفه.....	3.3
3-3	إيقاف تشغيل القلاية.....	3.4

الفصل 4: تعليمات الترشيح

1-4	التصريف والترشيح اليدوي.....	4.1
2-4	تجهيز نظام الترشيح المدمج للاستخدام.....	4.2
5-4	تشغيل الفلنتر.....	4.3
8-4	تفكك وتركيب فلتر Magnasol.....	4.4
9-4	تصريف الزيت الفاسد والتخلص منه.....	4.5
10-4	استخدام وحدة التخلص من الزيت بالصرف الخلفي الاختيارية.....	4.6

الفصل 5: الصيانة الوقائية

1-5	فحوصات وخدمات الصيانة الوقائية لقلالية.....	5.1
1-5	الفحوصات والخدمات اليومية.....	
1-5	الفحوصات والخدمات الأسبوعية.....	
3-5	الفحوصات والخدمات الشهرية.....	
4-5	الفحوصات والخدمات ربع السنوية.....	
6-5	الفحوصات والخدمات نصف السنوية.....	
6-5	فحوصات وخدمات الصيانة الوقائية لنظام الترشيح المدمج.....	5.2
7-5	الفحص السنوي/الدوري للنظام.....	5.3

الفصل 6: استكشاف أخطاء المشغل وإصلاحها

1-6	المقدمة.....	6.1
2-6	استكشاف المشكلات وإصلاحها في القليات المزودة بأجهزة كمبيوتر Computer Magic III.5	6.2
4-6	أو مؤقت رفع السلال أو وحدة التحكم الرقمية.....	
4-6	استكشاف المشكلات وإصلاحها في القليات المزودة بوحدات تحكم الحالة الصلبة (اللتاظرية).....	6.3
6-6	استكشاف المشكلات وإصلاحها في نظام الترشيح المدمج.....	6.4
8-6	استكشاف المشكلات وإصلاحها في رافعة السلال.....	6.5

القلايات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز

الفصل 1: معلومات عامة

1.1 إمكانية التطبيق والبيان

تم اعتماد القلايات من السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز من خلال الاتحاد الأوروبي من أجل بيعها وتركيبها في دول الاتحاد الأوروبي التالية: النمسا، وبلجيكا، وألمانيا والدانمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وإيطاليا ولوكمبورج وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد.

وهذا الدليل يمكن تطبيقه ويسري على كل وحدات القلايات من السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز والتي تباع في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك تلك الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي. عندما يكون هناك تعارض بين التعليمات والمعلومات الواردة في هذا الدليل وبين القوانين القومية للدولة التي يتم تركيب الجهاز بها، يجب أن تتلزم عمليات التركيب والتشغيل بتلك القوانين.

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام الاحترافي فقط ويجب أن يتم استخدامه من خلال العمال المؤهلين فقط، كما هو موضح في

القسم 1.7.

1.2 معلومات طلب قطع الغيار والصيانة

حتى نتمكن من مساعدتك بسرعة، يطلب مقدم خدمة الصيانة (FAS) المعتمد من المصنع من خلال شركة Frymaster أو مندوب قسم الصيانة ملعونة عن جهازك. تمت طباعة معظم تلك المعلومات على لوحة البيانات المثبتة على الجزء الداخلي من باب القلاية. يمكن العثور على أرقام قطع الغيار في دليل التركيب والتشغيل والصيانة وقطع الغيار. يمكن طلب قطع الغيار مباشرة من مركز FAS أو الموزع المحلي لديك. توجد قائمة بأسماء مراكز مقدمي خدمات الصيانة المعتمدة من المصنع (FAS) لدى شركة Frymaster على موقع شركة Frymaster على الويب www.frymaster.com. إذا لم يكن الوصول إلى هذه القائمة متاحاً لك، فاتصل بإدارة الصيانة في شركة Frymaster على الرقم 1-800-551-8633 أو 1-318-865-1711، أو بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: service@frymaster.com.

عند طلب قطع الغيار، يلزم وجود المعلومات التالية:

رقم الطراز:

الرقم التسلسلي:

نوع الغاز أو الجهد:

رقم جزء العنصر:

الكمية المطلوبة:

يمكن الحصول على معلومات الصيانة عن طريق الاتصال بمكتب FAS / الموزع المحلي. يمكن أيضًا الحصول على الصيانة عن طريق الاتصال بقسم الصيانة في Frymaster على الرقم 1-800-551-8633 أو 1-318-865-1711 أو من خلال الاتصال بالبريد الإلكتروني التالي: service@frymaster.com. عند طلب خدمة، يُرجى تجهيز المعلومات التالية:

رقم الطراز:

الرقم التسلسلي:

نوع الغاز:

وبإضافة إلى رقم الطراز والرقم التسلسلي ونوع الغاز، يُرجى أن تكون جاهزاً لوصف طبيعة المشكلة وأن تكون جاهزاً بأي معلومات أخرى قد تعتقد أنها مفيدة في حل مشكلتك.

احتفظ بهذا الدليل وقم بتخزينه في مكان آمن حتى تتمكن من استخدامه مستقبلاً.

1.3 معلومات السلامة

قبل محاولة تشغيل وحدتك، قم بقراءة التعليمات الواردة بهذا الدليل بشكلٍ جيد. خلال هذا الدليل، سوف تجد ملاحظات محاطة بمربع ذات حدود مزدوجة تشبه المربع الموجود أدناه.

تنبيه !

تنبيه تحتوي المربعات على معلوماتٍ بشأن الإجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ينتج عنها عطل في نظامك.

تحذير !

تحذير تحتوي المربعات على معلوماتٍ بشأن الإجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ينتج عنها تلف نظامك، والتي قد تسبب حدوث عطل في نظامك.

خطر !

خطر مربعات تحتوي معلوماتٍ عن الإجراءات أو الظروف التي ربما تسبب أو ينتج عنها وقوع إصابات للأفراد، والتي قد تسبب تلف نظام وحدتك وأو تسبب حدوث عطل في نظام وحدتك.

لقد تم تزويد القلاية الخاصة بك بميزتي أمان تلقائيتين:

- اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى فصل الغاز عن مجموعة الشعلات في حالة تلف وحدة تحكم ميزان الحرارة.
- مفتاح سلامة اختياري مركب بشكل مدمج في صمام التصريف لمنع إشعال الشعلات أثناء فتح صمام التصريف ولو حتى بشكل جزئي.

1.4 المعلومات الخاصة بالاتحاد الأوروبي (CE)

قام الاتحاد الأوروبي (CE) بوضع معايير معينة خاصة تتعلق بهذا النوع من الأجهزة. متى ظهر اختلافٌ بين معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير غير الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يتم تحديد المعلومات والتعليمات ذات الصلة من خلال المربعات المظللة المشابهة للمرربع الموجود في الأسفل.

معيار الدول بخلاف دول الاتحاد الأوروبي لضغط الغاز الواردة

الحد الأقصى	الحد الأدنى	النوع
14 بوصة عمود مياه	6 بوصة عمود مياه	طبيعي
3.49 كيلو باسكال	1.49 كيلو باسكال	
34.72 ميلي بار	14.68 ميلي بار	
14 بوصة عمود مياه	11 بوصة عمود مياه	بروبان
3.49 كيلو باسكال	2.74 كيلو باسكال	
34.84 ميلي بار	27.28 ميلي بار	

1.5 وصف المعدات

تحتوي القلايات من السلسلة Pro H55 عالية الكفاءة التي تعمل بالغاز على نظام أشعة تحت حمراء فريد يستهلك طاقة أقل بنسبة 43% من قلايات الشعلات المكشوفة التقليدية من أجل طهي نفس المقدار. وتشتمل الطرازات الموجودة في هذه السلسلة على FPPH55 و PH55 FMPH55 و PH55. وطرازات PH55 لا تحتوي على نظام ترشيح مدمج. وتحتوي طرازات FPPH55 على نظام ترشيح FootPrint Pro مدمج تحت القلايتين الموجودتين في أقصى اليسار في المجموعة. كما تحتوي طرازات FMPH55 كذلك على نظام ترشيح FootPrint Pro مدمج تحت المخطفين الموجودتين في أقصى اليسار في المجموعة. والفرق بين الطرازين FPPH55 و FMPH55 هو أن الطراز FPPH55 لا يحتوي على محطات تثبيت (أي أن البطارية تكون فقط من قلايات)، في حين أن الطراز FMPH55 يحتوي على محطة تثبيت في أحد المواقع في البطارية. على سبيل المثال، يتكون الطراز FPPH355 من ثلاثة قلايات مزودة بنظام الترشيح المدمج؛ أما الطراز FMH355، في المقابل، فيتكون من قلايتين ومحطة تثبيت واحدة مزودة بنظام ترشيح مدمج. ويكون الطراز PH355 من ثلاثة قلايات بدون نظام ترشيح مدمج.

كل قلايات السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز مصممة بقدر مفتوح بدون أنابيب وتحتوي على فتحة بمقاس اليد إلى المنطقة الباردة والعميقة، مما يجعل تنظيف قدر القلي المصنوع من الاستانلس أمراً سهلاً وسريعاً.

ويتم توفير الحرارة من خلال زوج مكون من مجموعات الشعلات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء والمركبة في كل جانب من جانبي قدر القلي. ويتم توفير هواء الاحتراق للشعلات من خلال منفاخ مخصص يتم تركيبه في مقمة قدر القلي. ويمكن تهيئة مجموعة القلايات من السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز بحيث تستخدم الغاز الطبيعي أو غاز البروبان (LP) أو الغاز المصنوع، حسب الضرورة لدى العميل.

وكل قدر قلي مزود بمجلس لدرجة الحرارة من أجل التحكم في درجة الحرارة بشكل دقيق.

وتتأتي كل القلايات من السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز مزودة بشكل قياسي بالإشعال الإلكتروني ووضع دورة الذوبان ووضع الغليان للتنظيف. وتشتمل خيارات التحكم المتاحة على أجهزة كمبيوتر III.5 Computer Magic ووحدات تحكم الحالة الصلبة (التناضيرية) ووحدات التحكم الرقمية ومؤقتات رافعات السلال.

وتحتاج كل القلايات الموجودة في هذه السلسلة مصدرًا خارجيًا لطاقة التيار المتردد الكهربائي. ويمكن تهيئة الوحدات لمستويات الجهد التي تتراوح بين 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد.

ويتم شحن القلايات من السلسلة FPPH55 والسلسلة FMPH55 وهي مجمعة بشكل كامل. وقد تتطلب القلايات من السلسلة PH55 تركيب الأرجل أو العجلات الاختياري في موقع نقطة الاستخدام. يتم شحن كل القلايات مع حزمة من الملحقات القياسية. يتم تعديل واختبار وفحص كل قلاية في المصنع قبل التعبئة للشحن.

1.6 فريق التركيب والتشغيل والصيانة

تم تحضير معلومات التشغيل الخاصة بجهاز Frymaster للاستخدام من قبل الموظفين المعتمدين وأو المؤهلين فقط، كما هو موضح في القسم 1.7. يجب أن يتم جميع عمليات التركيب والصيانة التي تتم على جهاز Frymaster من قبل موظفي صيانة أو تركيب مؤهلين وأو معتمدين وأو مُرخص لهم وأو مختصين، كما هو موضح في القسم 1.7.

1.7 تعريفات

موظفو التشغيل المؤهلون وأو المعتمدون

موظفو التشغيل المؤهلون / المعتمدون هم هؤلاء الذين قرروا بعناية المعلومات الموضحة في هذا الدليل وتعرفوا جيداً على وظائف الجهاز، أو الذين توافرت لديهم خبراتٌ سابقة فيما يتعلق بتشغيل الجهاز الذي يتناوله هذا الدليل.

موظفو التركيب المؤهلون

موظفو التركيب المؤهلون هم الأفراد و / أو المؤسسات و / أو الجماعات و / أو الشركات التي تشارك في، أو تكون مسؤولةً، بشكلٍ شخصي أو من خلال أحد المندوبين، عن تركيب الأجهزة التي تعمل بالغاز. يجب أن تكون لدى الموظفين المؤهلين الخبرة في القيام بمثل هذه العمل، وأن يكونوا على دراية بكافة احتياطات الغاز التي تتطوي عليه، وأن تتوافق عمليات التركيب التي يقومون بها مع جميع متطلبات القوانين المعهود بها على الصعيدين المحلي والقومي.

موظفو الصيانة المؤهلون

موظفو الصيانة المؤهلون هم هؤلاء الذين تتوفر لديهم معرفة بجهاز Frymaster والذين تم اعتمادهم من قبل شركة Frymaster, L.L.C. لإجراء صيانة على الجهاز. يطلب من جميع موظفي الصيانة المعتمدين أن يكونوا مجهزين بمجموعة كاملة من أدلة الصيانة وقطع الغيار، وأن يكون بحوزتهم الحد الأدنى الموضح من مخزون قطع الغيار الخاصة بأجهزة شركة Frymaster. توجد قائمة بأسماء مراكز تقديم خدمات الصيانة المعتمدة من المصنع (FAS) لدى شركة Frymaster على موقع شركة Frymaster على الويب www.frymaster.com. يؤدي عدم الاستعانة بموظفي صيانة مؤهلين إلى إبطال ضمان Frymaster الخاص بجهازك.

1.8 إجراء دعوى تلف الشحن

تم فحص جهاز Frymaster الخاص بك وتعيينه بعناية قبل خروجه من المصنع. تتحمل شركة النقل كامل المسؤولية عن سلامة الشحنة بمجرد قبولها الأجهزة لنقلها.

ما الذي يجب عليك القيام به إذا وصل جهازك تالفاً:

1. أرسل دعوى عن التلفيات فوراً، بغض النظر عن حجم التلفيات.
2. فحص جميع التلفيات والعيوب الظاهرة وتسجيلها والتحقق من أن هذه المعلومات قد تم تدوينها على فاتورة الشحن أو إيصال الشحن السريع والتوفيق عليها بواسطة الشخص الذي يقوم بالتسليم.
3. فقدان أو تلف غير ظاهر لم يكن ملحوظاً حتى تم إخراج المعدات من العبوة ويجب تسجيله والإبلاغ عنه إلى شركة الشحن أو شركة النقل فوراً بمجرد اكتشافه. يجب إرسال دعوى بوجود تلف مخفى خلال 15 يوماً من تاريخ التسليم. تأكد من الاحتفاظ بحاوية الشحن لفحصها.

شركة Frymaster لا تتحمل المسؤولية عن التلفيات أو فقدان الذي حدث أثناء النقل.

القلايات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز

الفصل 2: إرشادات التركيب

2.1 متطلبات التركيب العامة

يجب أن يقوم عامل التركيب أو عامل الخدمة المؤهل و/أو المرخص و/أو المعتمد بإجراء جميع عمليات التركيب والخدمة لجهاز Frymaster، كما هو موضح في القسم 1.7 من هذا الدليل.

يجب ألا يتم إجراء عمليات تحويل هذا الجهاز من نوع من أنواع الغاز إلى نوع آخر إلا من خلال عامل تركيب أو خدمة مؤهل و / أو مرخص و / أو معتمد، كما هو موضح في القسم 1.7 من هذا الدليل.

يؤدي الإخفاق في تركيب هذا الجهاز أو تحويله إلى نوع غاز آخر أو بطريقة أخرى خدمة هذا الجهاز من قبل عامل التركيب أو عامل الخدمة المؤهل و/أو المرخص و/أو المعتمد، (كما هو موضح في القسم 1.7 من هذا الدليل) إلى إلغاء سريان ضمان Frymaster وقد يتسبب في تلف الجهاز أو إصابة شخصية.

عندما يكون هناك تعارض بين الإرشادات والمعلومات الموجودة في هذا الدليل والقوانين أو اللوائح المحلية أو الوطنية، فيجب أن تتوافق عمليات التركيب والتشغيل مع القوانين أو اللوائح المعمول بها في البلد التي تم تركيب الجهاز بها.

خطر

قوانين البناء تمنع القلاية ذات خزان الزيت الساخن المفتوح التي يتم تركيبها بجانب لهب مفتوح من أي نوع، بما في ذلك الشوايات والبوتاجازات.

عند وصول القلاية، افحصها بكل عناء بحثاً عن وجود تلف ظاهر أو مخفي. (ارجع إلى إجراء دعوى تلف الشحن في الفصل الأول).

خطر

أجهزة Frymaster المزودة بالأرجل مخصصة للتركيبات الثابتة. ويجب أن يتم رفع الأجهزة المزودة بأرجل أثناء تحريكها لتجنب حدوث تلف في الجهاز أو حدوث إصابة جسدية. بالنسبة للتركيبات المتنقلة، يجب أن يتم استخدام عجلات المعدات الاختيارية. هل لديك أسئلة؟ اتصل على الرقم 1-800-551-8633.

مساحة الخلوص والتهوية

يجب أن يتم تركيب القلاية (القلايات) بحيث تكون هناك مساحة 6 بوصات (150 مم) من كلا الجانبين ومن الخلف عند تركيبها بجوار البنية القابلة للاحترق؛ ولا يلزم توفير مساحة خلوص عندما يتم تركيب القلاية بالقرب من البنية غير القابلة للاحترق. ويجب توفير 24 بوصة (600 مم) على الأقل كمساحة خلوص أمام القلاية.

خطر

يجب ألا يتم تعديل أي مواد هيكلية في القلاية أو إزالتها لأغراض تسهيل تركيب القلاية تحت غطاء. هل لديك أسئلة؟ اتصال بالخط الساخن لشركة Frymaster/Dean Service على الرقم 1-800-551-8633.

تعد التهوية من أهم اعتبارات التشغيل الفعال للقلالية. تحقق من تركيب القلالية بحيث يسهل إزالة منتجات الاحتراق بشكل فعال، وبحيث لا ينبع نظام التهوية في المطبخ تيارات تتدخل مع تشغيل الشعلة.

ويجب ألا يتم وضع فتحة أنبوب مدخنة القلالية بالقرب من شفاط العادم، كما يجب ألا يتم تمديد أنبوب المدخنة الخاص بالقلالية بطريقة تشبه "المدخنة" على الإطلاق. كما يؤدي تمديد أنبوب المدخنة إلى تغيير خصائص الاحتراق للقلالية، بما يؤدي إلى إطالة وقت الاستعادة. كما أنه يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تعطيل الإشعال. من أجل توفير تدفق الهواء الضروري ل الاحتراق الجيد ولتشغيل الشعلة، يجب أن يتم إخلاء المناطق الموجودة أمام وعلى جانبي وخلف القلالية من العوائق.

خطر

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بحيث يتم توفير قدر كافٍ من التهوية له لمنع تكون تركيزات غير مقبولة من المواد التي يمكن أن تضر بصحة العاملين في الغرفة التي يتم تركيبه فيها.

يجب أن يتم تركيب القاليات في منطقة تحتوي على قدر كافٍ من الهواء وتهوية كافية. ويجب الحفاظ على مسافات كافية من منفذ أنبوب المدخنة الخاص بالقلالية إلى الحافة السفلية لحافة مرشح التهوية. يجب أن يتم تركيب الفلتر بزاوية 45 درجة. ضع صينية نقطير تحت الحافة السفلية للفلتر. بالنسبة للتركيب في الولايات المتحدة، ينص معيار الرابطة القومية لأجهزة معالجة الطعام (NFPA) رقم 96 على ما يلي: يجب أن يتم الحفاظ على مسافة لا تقل عن 18 بوصة (450 مم) بين منفذ أنبوب المدخنة والحافة الكبيرة لمرشح الشحوم. وتوصي شركة Frymaster بأن يكون الحد الأدنى للمسافة 24 بوصة (600 مم) بين منفذ أنبوب المدخنة وبين الحافة السفلية من الفلتر عندما يكون الجهاز يستهلك ما يزيد عن 120 ألف وحدة حرارية بريطانية في الساعة.

بالنسبة للتركيبات في الولايات المتحدة، يمكن العثور على معلومات حول إنشاء وتركيب أغطية التهوية في معيار الرابطة القومية لأجهزة معالجة الطعام (NFPA) المذكور أعلاه. ويمكن الحصول على نسخة من المعيار من الرابطة القومية للحماية من الحرائق، الموجودة في العنوان: National Fire Protection Association, Battery March Park, Quincy, MA 02269.

متطلبات القوانين القومية

يكون نوع الغاز الذي تكون القلالية مجهزة للعمل معه مسجلاً على لوحة البيانات المثبتة داخل باب القلالية. لا تقم بتوصيل القلالية التي يكون مسجلاً عليها نوع الغاز "NAT" إلا بمصادر الغاز الطبيعي، أما تلك التي يكون مسجلاً عليها نوع الغاز "PRO" فيجب أن يتم توصيلها بغاز البروبان فقط، أما تلك التي يكون مسجلاً عليها نوع الغاز "MFG"، فيجب أن يتم توصيلها بالغاز المصنوع فقط.

يتم التركيب باستخدام موصل غاز يتوافق مع القواعد القومية والمحلية، ومتى أمكن، قواعد الاتحاد الأوروبي. كما يجب أن تتوافق أجهزة الفصل السريع، إذا تم استخدامها، مع القواعد القومية والمحلية، وإذا لزم ذلك، قواعد الاتحاد الأوروبي.

متطلبات التأريض الكهربائي

يجب تأريض جميع الأجهزة الكهربائية وفقاً لجميع القوانين المحلية والقومية سارية المفعول، وقوانين الاتحاد الأوروبي إذا لزم ذلك. يجب توصيل جميع الوحدات (المتصلة بسلك أو المتصلة بشكل دائم) بنظام مؤرض لتوفير الطاقة. يوجد مخطط التوصيات الكهربائية على باب القلالية من الداخل. راجع لوحة التصنيف على باب القلالية من الداخل للتعرف على مستويات الجهد الصحيحة.

خطر

تم تزويد هذا الجهاز بسدادة ثلاثية الشفرات (للتأريض) من أجل حمايتك من الصدمات الكهربائية، وينبغي توصيله مباشرةً في مستقبل ثلاثي الشفرات مؤرض بشكل سليم. لا تقم بقطع شفرة التأريض من هذه السدادة أو إزالتها أو تجنبها بأي طريقة أخرى!

خطر

يحتاج هذا الجهاز إلى الطاقة الكهربائية كي يعمل. ضع صمام التحكم في الغاز في وضع إيقاف التشغيل في حالة انقطاع التيار لفترة طويلة. ولا تحاول تشغيل الجهاز أثناء انقطاع التيار.

يجب أن يتم تركيب الجهاز وفقاً للوائح AS 5601 / AG 601 اللوائح الخاصة بالسلطة المحلية والغاز والكهرباء وأي لوائح قانونية أخرى ذات صلة.

الامتثال لمعايير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يجب أن يراعي المستخدم أن أي تغييرات أو تعديلات يتم إدخالها على أجهزة كمبيوتر Frymaster دون أن تتم الموافقة عليها بشكلٍ صريح من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُلغى حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

لقد تم اختبار أجهزة كمبيوتر Frymaster وثبت توافقها مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة A، وفقاً للفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ومع أن هذه الأجهزة تم التحقق منها على أنها أجهزة من الفئة A، فقد تبين أنها يفي بحدود الفئة B. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار الذي قد ينتج عن تشغيل الجهاز في بيئه تجارية. يتبع هذا المنتج طاقة ترددات لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يقوم بإشعاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه بما يتواافق مع دليل التعليمات، يمكن أن يؤدي إلى التسبب في حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. من المحموم أن يسبب تشغيل الجهاز في منطقة سكنية تشوشاً ضاراً، وفي مثل هذه الحالة سوف يُضطر المستخدمون إلى تصحيح التشوشاً على نفقتهم الخاصة.

يمكن أن يجد المستخدم الكتيب "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (كيفية تحديد وحل مشكلات تداخل اللاسلكي / التلفاز) مفيداً. وقد تم تجهيزه من خلال لجنة الاتصالات الفيدرالية وهو متاح من خلال مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي، في العنوان التالي: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402، رقم القطعة في المخزون: 004-000-00345-4. وإذا لزم الأمر، ينبغي على المستخدم استشارة التاجر أو أحد فنيي التلفاز والراديو ذوي الخبرة لمزيد من الاقتراحات.

2.2 تركيب العجل / الأرجل

اعتماداً على التكوين المحدد المطلوب، ربما يكون قد تم شحن القلاية بدون تركيب العجلات أو الأرجل. لا تقم بتركيب هذا الجهاز بدون أرجل أو عجلات. إذا كان يلزم تركيب العجلات / الأرجل بالجهاز الخاص بك، فقم بتركيبها بما يتواافق مع التعليمات المضمنة في حزمة الملحقات.

2.3 تجهيزات ما قبل التوصيل



لا تقم بتوصيل هذا الجهاز بمصدر إمداد الغاز قبل إكمال كل الخطوات الواردة في هذا القسم.

بعد أن يتم وضع القلاية تحت غطاء العادم، تتحقق من تنفيذ ما يلي:

1. يجب أن يتم توفير الوسائل الكافية من أجل الحد من حركة القلايات بدون الاعتماد على وصلات خط الغاز. إذا تم استخدام خرطوم غاز مرن، يجب أن يتم توصيل كابل تثبيت بصفة دائمة أثناء استخدام القلاية. يتم إرفاق كابل التثبيت وتعليمات التركيب مع الخرطوم المرن في صندوق الملحقات الذي يتم شحنه مع الوحدة الخاصة بك.

2. يجب أن يتم تثبيت قلابات الوحدة الفرعية من خلال تركيب سلاسل التثبيت بالقلابات المزودة بالعجلات أو أشرطة التثبيت في القلابات المزودة بالأرجل. اتبع التعليمات المرفقة مع حزمة الملحقات من أجل تركيب السلاسل أو الأشرطة.

خطر !

لا تقم بتركيب لوحة تصريف معدنية بمقدمة مفردة. فقد تنقلب المقدمة، أو تصبح غير متزنة، وتتسبب في حدوث إصابة. يجب إبقاء منطقة الجهاز نظيفة وخالية من المواد القابلة للاحتراق طوال الوقت.

3. يمكنك ضبط اتزان القلابات المزودة بالأقدام من خلال فك براغي الأقدام لمسافة 1 بوصة تقريبًا، ثم ضبطها إلى أن تنزن القلابية وبالارتفاع المناسب لغطاء العادم. وتحرص شركة Frymaster بأن يكون الحد الأدنى للمسافة بين منفذ أنبوب المدخنة وبين الحافة السفلية من الغطاء 24 بوصة (600 مم) عندما يكون الجهاز يستهلك ما يزيد عن 120 ألف وحدة حرارية بريطانية في الساعة. **ملاحظة:** لا توجد أجهزة اتزان مدمجة في القلابات المزودة بالعجلات. يجب أن تكون الأرضية التي يتم تركيب القلابية عليها متزنة.

4. اختر النظام الكهربائي للقلابية:

أ. قم بتوصيل سلك (أسلاك) الطاقة الكهربائية للقلابية في مستقبل كهربائي مؤرض.

ب. ضع مفتاح الطاقة في وضع التشغيل.

- بالنسبة للقلابات المزودة بعناصر تحكم الحالة الصلبة (متناهية)، تتحقق من إضاءة مصباحي الطاقة والحرارة.
- بالنسبة للقلابات المزودة بأجهزة كمبيوتر أو شاشات عرض رقمية، تتحقق من عرض الشاشة لـ [55%].

ج. ضع مفتاح الطاقة الخاص بالقلابية في وضع إيقاف التشغيل. تتحقق من إطفاء مصباحي الطاقة والحرارة، أو من فراغ الشاشة.

5. ارجع إلى لوحة البيانات الموجودة داخل باب القلابية لتحديد تكوين شعلة القلابية للعمل مع النوع المناسب من الغاز قبل توصيل جهاز الفصل السريع للقلابية أو قبل توصيل الأنابيب من خط إمداد الغاز.

6. تحقق من الحد الأدنى والحد الأقصى لضغط إمداد الغاز لنوع الغاز المطلوب استخدامه بما يتواافق مع الجداول المرفقة.

معيار دول الاتحاد الأوروبي لضغط الغاز الوارد للقلابات المصنعة حتى أبريل 1999						
ضغط المنظم		قطر الفوهة		الضغط (بالملياري بار) ⁽¹⁾	الغاز	
حاوية مزدوجة	فردية	حاوية مزدوجة	فردية			
7 ميلي بار	3.40 x 2	3.40 x 2	20	G20		
9 ميلي بار	3.40 x 2	3.40 x 2	25 او 20	G25		
10 ميلي بار	2.05 x 2	2.05 x 2	50 أو 30/28	G30		
16.5 ميلي بار	17 ميلي بار	2.05 x 2	50 او 37	G31		
20.2 ميلي بار	20.2 ميلي بار	2.05 x 2	18.5 ميلي بار			

(1) ميلي بار = 10.2 مم ماء

معيار دول الاتحاد الأوروبي لضغط الغاز الوارد للقلابات المصنعة بعد أبريل 1999						
ضغط المنظم		قطر الفوهة		الضغط (بالملياري بار) ⁽¹⁾	الغاز	
حاوية مزدوجة	فردية	حاوية مزدوجة	فردية			
7 ميلي بار	3.40 x 2	3.40 x 2	20	G20		
10 ميلي بار	3.40 x 2	3.40 x 2	25 او 20	G25		
17 ميلي بار	2.05 x 2	2.05 x 2	50 أو 30/28	G30		
20 ميلي بار	2.05 x 2	2.05 x 2	50 او 37	G31		

(1) ميلي بار = 10.2 مم ماء

معيار كوريا لضغط الغاز الواردة		
الحد الأقصى	الحد الأدنى	الغاز
10 بوصات عومد مياه 2.50 كيلو باسكال 25.00 ميلي بار	4 بوصات عومد مياه 1.00 كيلو باسكال 10.00 ميلي بار	طبيعي (LNG)
13.2 بوصات عومد مياه 3.30 كيلو باسكال 33.00 ميلي بار	9.2 بوصات عومد مياه 2.30 كيلو باسكال 23.00 ميلي بار	بروبان (LPG)

معايير الدول بخلاف دول الاتحاد الأوروبي لضغط الغاز الواردة		
الحد الأقصى	الحد الأدنى	الغاز
6 بوصات عومد مياه 3.48 كيلو باسكال 34.84 ميلي بار	14 بوصات عومد مياه 1.49 كيلو باسكال 14.93 ميلي بار	طبيعي
11 بوصات عومد مياه 3.48 كيلو باسكال 34.84 ميلي بار	14 بوصات عومد مياه 2.74 كيلو باسكال 27.37 ميلي بار	بروبان

7. بالنسبة للقلابات المزرودة بنظام FootPrint Pro أو رافعات سلال مدمجة، قم بتوصيل سلك (أسلاك) الطاقة الكهربائية في مستقبل طاقة يكون متاحاً خلف القلابة.

2.4 التوصيل بخط الغاز

خطر قبل توصيل الأنابيب الجديدة بهذا الجهاز، يجب أن يتم تنظيف الأنابيب بشكل شامل من أجل إزالة كل المواد الغريبة. يمكن أن تؤدي المواد الغريبة التي تتواجد في الشعلة وفي عناصر التحكم في الغاز إلى التشغيل غير المناسب والذي يمكن أن يسبب خطراً.

خطر عند اختبار ضغط خطوط إمداد الغاز الوارد، أفصل القلابة عن خط الغاز إذا كان إجراء الاختبار يساوي 0.5 مقاييس رطل لكل بوصة مربعة (3.45 كيلو باسكال، 13.84 بوصة عومد ماء) أو أكبر من أجل تجنب تلف أنابيب غاز القلابة وصمam (صمامات) الغاز.

خطر يجب أن يتم إحكام غلق كل الوصلات باستخدام مركب توصيل أنابيب يتناسب مع نوع الغاز المستخدم، ويجب اختبار كل الوصلات باستخدام محلول من المياه والصابون قبل إشعال أي شعلات إشعال صغيرة.

لا تقم مطلقاً باستخدام التقاب أو الشمع أو أي مصدر إشعال آخر للبحث عن التسرب. في حالة اكتشاف رائحة غاز، قم بإغلاق مصدر إمداد الغاز للجهاز من صمام الإغلاق الرئيسي واتصل بشركة الغاز المحلية أو أي وكالة خدمة معتمدة لتقديم الصيانة على الفور.

خطر قد يتسبب "تشغيل الوحدة بدون وجود سوانيل بها" إلى تلف قدر القلي، كما يمكن أن تؤدي إلى حدوث حريق. تحقق دائماً من وجود الدهن المذاب أو زيت الطهي أو المياه في قدر القلي قبل تشغيل الوحدة.

يعد مقاس خط الغاز المستخدم للتركيب ضروريًا للغاية. إذا كان الخط صغيراً للغاية، يكون ضغط الغاز عند مشعب الشعلة منخفضاً. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الاستعادة وتأخير الإشعال. يجب أن يكون الحد الأدنى لقطر خط إمداد الغاز الوارد هو 1.5 بوصة (38 مم). ارجع إلى المخطط الموجود في الصفحة التالية للتعرف على الحد الأدنى لمقاسات أنابيب التوصيل.

**مقاسات أنابيب توصيل الغاز (يجب ان يكون الحد الأدنى لحجم الأنابيب
الواردة 1.5 بوصة [مم])**

الغاز	وحدة فردية	من 2 الى 3 وحدات	4 وحدات أو أكثر
طبيعي	0.75 بوصة (22 مم)	1 بوصة (28 مم)	1.25 بوصة (36 مم)
بروبان	0.5 بوصة (15 مم)	0.75 بوصة (22 مم)	1 بوصة (28 مم)
مُصنع	1 بوصة (28 مم)	1.25 بوصة (36 مم)	1.5 بوصة (41 مم)

* للمسافات التي تتجاوز 20 قدمًا (6 أمتار) و / أو أكثر من أربع ترقيات أو أكثر، قم بزيادة الوصلة بقدر مقاس أنبوب واحد. تتطلب الوحدات المزرودة بخوضعين أو أكثر وصلتي غاز.

حصلت القليات من السلسلة H55 Pro على علامة CE بحيث يمكن أن تعمل في الدول ومع فئات الغاز المشار إليها في الجدول الوارد أدناه. **ملاحظة:** مدخلات الحرارة الاسمية (QN) هو 21 كيلو وات باستثناء النمسا وألمانيا ولكسنبورج والفئة 3P/B، حيث تكون مدخلات الحرارة الاسمية بها 23 كيلو وات.

فئات الغاز المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي (CE) حسب الدولة

الدول	الفئات	الغاز	الضغط (بالملياري بار)
(AT) النمسا	II2H3B/P	G20	20
(BE) بلجيكا	I2E(R)B +I3	G31, G30	50
(DK) الدانمارك	II2H3B/P	G25, G20	25, 20
(FR) فرنسا	+II2Esi3	G31, G30	37, 30-28
(FI) فنلندا	II2Esi3P	G25, G20	25, 20
(DE) ألمانيا	II2H3B/P	G31	50
(GR) اليونان	+II2H3	G20	20
(IT) إيطاليا	+II2H3	G31, G30	37, 30-28
(IE) أيرلندا	+II2H3	G20	20
(LU) لكسنبورج	II2E3B/P	G31, G30	37, 30-28
(NL) هولندا	II2L3P	G25	25
(NO) النرويج	II2L3B/P	G31	50
(PT) البرتغال	I3B/P	G25	30
(ES) إسبانيا	+II2H3	G31, G30	37, 30-28
(SE) السويد	II2H3P	G20	20
(UK) المملكة المتحدة	II2H3B/P	G31, G30	37, 30-28
	+II2H3	G20	20
	+II2H3	G31, G30	37, 30-28
	II2H3P	G31	50, 37
	II2H3B/P	G20	20
	+II2H3	G31, G30	37, 30-28

CE معيار

تدفق الهواء المطلوب لتوفير هواء للاحتراق مقداره $2 \text{ م}^3/\text{ساعة}$ لكل كيلو وات.

1. قم بتوصيل خرطوم التوصيل السريع بتركيبة التوصيل السريع في القلاية تحت مقدمة القلاية وبخط توصيل الغاز في المبني.

ملاحظة: بعض القلايات تم تكوينها بحيث تتحمل التوصيل الصلب بخط إمداد الغاز. يتم توصيل هذه الوحدات بخط إمداد الغاز من خلال مؤخرة الوحدة.

عند استخدام مركب توصيل الأنابيب الملوبلة، استخدم كميات قليلة للغاية على الأنابيب الملوبلة المذكورة فقط. استخدم مركب توصيل الأنابيب الملوبلة الذي لا يتاثر بالفعالية الكيميائية لغازات البروبان السائل (مادة من التسرب Loctite™ PST56765 هي واحدة من تلك المركبات). لا تضع المركب على أول خطى لولبة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى دخول بعض من المركب إلى تتفق الغاز، مما يؤدي إلى انسداد فوهة الشعلة و / أو صمام التحكم.

2. افتح إمداد الغاز إلى القلاية وتحقق من كل الأنابيب والتركيبات وتوصيلات الغاز بحثاً عن وجود أي تسربات. يجب أن يتم استخدام محول من الصابون لهذا الغرض.

3. قم بإغلاق الصمام الرئيسي للقلاية وقم بتبعدة قدر القلي بالماء ومحلول الغليان للتنظيف حتى خط مستوى الزيت (OIL LEVEL) السفلي في الجزء الخلفي من قدر القلي. قم بإشعال القلاية وتنفيذ إجراءات الغليان للتنظيف الموضحة في موضوعي "تعليمات الإشعال" و"غليان قدر القلي لتنظيفه" الموجودين في الفصل 3 من هذا الدليل.

! خطر

قد يتسبب "تشغيل الوحدة بدون وجود سوانش بها" إلى تلف قدر القلي، كما يمكن أن تؤدي إلى حدوث حرائق. تحقق دائمًا من وجود الدهن المذاب أو زيت الطهي أو المياه في قدر القلي قبل تشغيل الوحدة.

4. يجب أن يتم فحص ضغط مشعب الشعلات في هذا الوقت من خلال شركة الغاز المحلية أو من خلال وكيل خدمة معتمد. الجداول الواردة أدناه وفي الصفحة التالية تسرد ضغوط غاز مشعب الشعلات لأنواع الغاز المختلفة التي يمكن استخدامها مع هذا الجهاز.

ضغط غاز مشعب الشعلات القياسية لدول الاتحاد الأوروبي (CE) للقلالي المصنعة حتى أبريل 1999			
		الغاز	
		الضغط (بالملياري بار)	
حاوية مزدوجة	حاوية فردية		
6.5	7	الغاز الطبيعي Lacq (G20) أقل من 20 ملياري بار	
9	10	الغاز الطبيعي* Gronigue* (G25) أقل من 25 ملياري بار	
9	10	الغاز الطبيعي (G25) Gronigue من 20 ملياري بار	
16.5	17	غاز البروبان (G30) عند 30/28 أو 50 ملياري بار	
18.5	20.2	تحويل غاز البروبان (G31) 37 أو 50 ملياري بار	

* G25 البلجيكي = 7.0 ملياري بار (للحاويات المفردة أو المزدوجة) أو 6.5 (للحاويات المزدوجة)

ضغط غاز مشعب الشعلات القياسية لدول الاتحاد الأوروبي (CE) للقلالي المصنعة بعد أبريل 1999			
		الغاز	
		الضغط (بالملياري بار)	
حاوية مزدوجة	حاوية فردية		
7	7	الغاز الطبيعي Lacq (G20) أقل من 20 ملياري بار	
10	10	الغاز الطبيعي * Gronigue* (G25) أقل من 25 ملياري بار	
10	10	الغاز الطبيعي (G25) Gronigue من 20 ملياري بار	
17	17	غاز البروتان (G30) عند 30/28 أو 50 ملياري بار	
20	20	تحويل غاز البروبان (G31) 37 أو 50 ملياري بار	

* G25 البلجيكي = 7.0 ملياري بار (للحاويات المفردة أو المزدوجة)

ضغوط غاز مشعب الشعلات القياسية للدول بخلاف الاتحاد الأوروبي (CE)

الضغط	الغاز
3 بوصات عمود مياه كيلو باسكال 0.73	طبيعي
8.25 بوصات عمود مياه كيلو باسكال 2.5	بروبان

5. افحص درجة الحرارة المبرمجة أو إعداد منظم الحرارة لوحدة التحكم في الحالة الصلبة (النظيرية). (ارجع إلى دليل مستخدم عناصر التحكم في قلادة Frymaster المنفصل المرفق مع الوحدة الخاصة بك للتعرف على تعليمات برمجة النقطة المضبوطة لوحدة التحكم الخاصة بك).

2.5 التحويل إلى نوع غاز آخر

خطر

تمت تهيئة الجهاز في المصنع للتعامل مع نوع الغاز المخصص للعمل معه على وجه الخصوص. ويطلب التحويل من استخدام نوع من أنواع الغاز إلى استخدام نوع آخر إلى تركيب مكونات مخصصة لتحويل الغاز.

يمكن أن يؤدي التحويل إلى نوع مختلف من أنواع الغاز بدون استخدام مكونات التحويل المناسبة إلى حدوث حريق أو وقوع انفجار! لا تقم بتوصيل هذا الجهاز مطلقاً بمصدر إمداد غاز لم يتم تهيئته للعمل مع هذا الجهاز.

يجب ألا يتم إجراء عمليات تحويل هذا الجهاز من نوع من أنواع الغاز إلى نوع آخر إلا من خلال عامل تركيب أو خدمة مؤهل و مرخص و معتمد، كما هو موضح في القسم 1.7 من هذا الدليل.

تستخدم القاليات من السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز والمصنعة لدول بخلاف دول الاتحاد الأوروبي شعلات مختلفة لكل نوع من أنواع الغاز. تحتوي الشعلات الموجودة في القاليات المصنعة لغاز البروبان على غطاء خاص ملون باللون الرمادي على غطاء الشعلة لجعلها تتحمل القيمة السعرية الأعلى لغاز البروبان. يمكن أن يتم استخدام الشعلات المصممة للاستخدام في وحدات البروبان في تطبيقات الغاز الطبيعي، ولكن العكس غير صحيح.

مجموعات تحويل الغاز خارج دول الاتحاد الأوروبي (CE)

غاز البروبان (LP)	غاز طبيعي إلى غاز البروبان (LP)
الحاوية الكاملة: الجزء رقم 826-1146	الحاوية الكاملة: الجزء رقم 826-1145
الحاوية مزدوجة: الجزء رقم 826-1148	الحاوية مزدوجة: الجزء رقم 826-1147

يتم تزويد الوحدات المصنعة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي بشعلات "عالمية" يمكن استخدامها مع الغاز الطبيعي (G25 أو G20) وغاز البوتان (G30) وغاز البروبان (G31).

مجموعات تحويل الغاز للاتحاد الأوروبي للوحدات المزودة بصمام الغاز 810-1715

تحويل الغاز G20 أو G25 (ال الطبيعي) إلى الغاز G30 أو G31:	تحويل الغاز G20 أو G25 (ال الطبيعي) إلى الغاز G30 أو G31:
رقم الجزء 826-1197	رقم الجزء 826-1196

تعليمات تحويل الغاز داخل دول الاتحاد الأوروبي

1. بين نوعي الغاز الطبيعي G20 وG25، قم بتعديل ضغط الغاز من المنظم. (ارجع إلى مخطط ضغط الغاز عن مشعب الشعارات حسب معيار CE). لا تقم بتغيير الفوهة.
2. بين عائلة الغاز الثانية (G20 أو G25) وعائلة الغاز الثالثة (بوتان G30 أو بروبان G31):
 - أ. قم بتغيير الفوهات.
 - ب. قم بتعديل ضغط المشعب.
3. قم بتركيب الملصق الجديد والذي يشير إلى تحويل نوع الغاز والم ضمن مع مجموعة التحويل بجوار لوحة التصنيف الحالية. قم بإزالة أي علامات تشير إلى نوع الغاز الذي كان مستخدماً من قبل من لوحة التصنيف الحالية. ملصق تصنيف التحويل الجزء رقم 802-2144.
4. إذا تغيرت اللغة الهدف، فقم بتغيير الملصقات. اتصل بوكالة الخدمة المحلية أو مورد معدات المطبخ (KES) للحصول على مجموعة ملصقات. تتواجد اللغة المرجعية في زاوية الملصق.

القلايات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز

الفصل 3: تعليمات التشغيل

3.1 تشغيل وبرمجة وحدة التحكم في التشغيل

يمكن أن يتم تزود القلايات من السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز بأي من أجهزة التحكم التالية:

- Computer Magic III.5
- وحدة تحكم الحالة الصلبة (التناضيرية)
- وحدة التحكم الرقمية
- مؤقت رافعة السلال

ارجع إلى القسم المناسب في دليل مستخدم عناصر التحكم في قلاية Frymaster المنفصل المرفق مع القلاية الخاصة بك للتعرف على تعليمات التشغيل الخاصة بوحدة التحكم المتاحة لديك.

3.2 إجراء بدء التشغيل

تحذير !

تقع على المشرف المتواجد في الموقع مسؤولية التأكد من دراية المشغلين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام ترشيح الزيت الساخن، وبشكلٍ خاص جوانب إجراءات ترشيح الزيت والتصريف والتنظيف.

تنبيه !

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها استخدام القلاية بعد تركيبها، فارجع إلى القسم 3.3 غليان قدر القلي لتنظيفه.

تنبيه !

سعة القلاية من السلسلة Pro H55 التي تعمل بالغاز من زيت / دهن القلي هي 50 رطلاً (25 لترًا) عند درجة حرارة 70 درجة فهرنهايت (21 درجة مئوية) للحاوية الكاملة و 25 رطلاً (12.5 لترًا) عند درجة حرارة 70 درجة فهرنهايت (21 درجة مئوية) لكل شطر من شطري الحاوية المزدوجة.

قبل إشعال القلاية، تحقق من إيقاف تشغيل القلاية ومن إغلاق صمام (صمامات) تصريف قدر القلي. قم بإزالة حامل (حوامل) دعم السلة، إن كان مثبتًا، وقم بتعينة قدر القلي حتى خط OIL-LEVEL (مستوى الزيت) السفلي.

في حالة استخدام دهن صلب، فتحقق من وضعه في الجزء السفلي من قدر القلي.

تحذير !

لا تقم أبداً بتشغيل هذا الجهاز عندما يكون قدر القلي فارغاً. يجب أن يتم ملء قدر القلي بالماء أو زيت / دهن الطهي قبل إشعال الشعلات. يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع تلف قدر القلي وربما يسبب نشوب حريق.

1. اضغط على مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل الكمبيوتر / وحدة التحكم لنقاله إلى وضع إيقاف التشغيل.




2. اضغط على مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر / وحدة التحكم لوضعه في وضع التشغيل وأضبط منظم الحرارة أو قم ببرمجة الكمبيوتر على درجة حرارة الطهي العادمة.

3. في حالة عدم إشعال الشعلات، فاضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل وانتظر لمدة 60 ثانية. كرر الخطوة الثانية.

4. تدخل القلاية بشكل تلقائي إلى وضع دورة الذوبان إذا كانت درجة حرارة قدر القلي أقل من 180 درجة فهرنهايت (82 درجة مئوية). **(ملاحظة:** أثناء دورة الذوبان، تعمل الشعلات لعدة ثوان ثم تطفئ لفترات أطول بشكل متكرر). وعندما تصل درجة حرارة قدر القلي إلى 180 درجة فهرنهايت (82 درجة مئوية)، تنتقل الوحدة بشكل تلقائي إلى وضع التسخين. وتبقى الشعلات مشتعلة إلى أن تصل درجة حرارة قدر القلي إلى درجة حرارة القلي المبرمجة.

5. بعد إشعال الشعلات لمدة 90 ثانية على الأقل، لاحظ اللهب من خلال منافذ عرض الشعلات الموجودة في كل جانب من جنبي منفاث هواء الاحتراق.



الاحتراق المثالي ينتج عنه لهب براق لونه برتقالي ملحوظ. إذا ظهر اللهب باللون الأزرق، أو إذا كانت هناك بقع داكنة على وجه الشعلة، فقم بتعديل خليط الهواء / الغاز كما يلى: في جانب مثبت المنفاث المقابل للمحرك، توجد لوحة تحتوي على صامولة ربط.

قم بفك الصامولة بشكل كافٍ بما يسمح بإزالة اللوحة، ثم قم بتعديل موضع اللوحة لفتح أو إغلاق فتحة إدخال الهواء إلى أن يظهر اللهب بحيث يكون لهبًا برئاليًا مائلاً إلى الحمرة. امسك اللوحة بعناية في موضعها واربط صامولة الرابط.

3.3 غليان قدر القلي لتنظيفه

للتحقق من أن قدر القلي خالٍ من أي تلوث ناجم عن تصنيعه وشحنه والتعامل معه أثناء التركيب، يجب أن يتم تنفيذ إجراء غليان قدر القلي لتنظيفه قبل الاستخدام للمرة الأولى. ارجع "تصريف وتنظيف قدر القلي" (صفحة 1-5) للتعرف على هذا الإجراء.

3.4 إيقاف تشغيل القلية

لإيقاف تشغيل القلية لفترة قصيرة أثناء يوم العمل، ضع مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل القلية في وضع إيقاف التشغيل، وقم بوضع أغطية قدور القلي في أماكنها (إذا كانت القلية مزودة بها).

عند إيقاف تشغيل القليات في وقت الإغلاق، قم بوضع مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل وحدة التحكم في وضع إيقاف التشغيل. ثم ضع صمام الغاز في وضع إيقاف التشغيل. انظر الشكل الموضح أدناه.



ضع أغطية قدر القلي في مكانها (إن كانت القلية مزودة بها).

القلايات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز

الفصل 4: تعليمات الترشيح

تحذير !

تقع على المشرف المتواجد في الموقع مسؤولية التأكد من دراية المشغلين بالمخاطر الكامنة في تشغيل نظام ترشيح الزيت الساخن، وبشكلٍ خاص جوانب إجراءات ترشيح الزيت والتصريف والتخلص.

4.1 التصريف والترشيح اليدوي

خطر !

يجب أن يتم تنفيذ عملية تصريف وترشيح زيت الطهي بعناية لتجنب احتمالية التعرض للحرائق الخطيرة الناجمة عن عدم توخي الحذر أثناء التعامل. تكون درجة حرارة الزيت الذي يتم ترشيحه 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) أو تكون قريباً إلى ذلك. تحقق من توصيل كل الخراطيم بالشكل الصحيح ومن وجود مقابض التصريف في موضعها الصحيح قبل تشغيل أي مفاتيح أو صمامات. قم بارتداء كل معدات السلامة المناسبة أثناء تصريف وترشيح زيت الطهي.

خطر !

اترك الزيت حتى يبرد وتصل درجة حرارته إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل التصريف بداخل حاوية مناسبة للتخلص منه.

خطر !

لا تقم بتصريف أكثر من قدر قلي واحد في نفس الوقت إلى وحدة الترشيح المدمجة، وذلك لتجنب فيضان الزيت الساخن أو انسكابه.

خطر !

أثناء تصريف الزيت بداخل وحدة التخلص أو وحدة الترشيح المحمولة، لا تقم بالملء أعلى من خط الامتناء الأقصى الموجود في الحاوية.

إذا لم تكن القلاية الخاصة بك مزودة بنظام ترشيح مدمج، يجب أن يتم تصريف زيت الطهي إلى حاوية أخرى مناسبة. (التصريف زيت الطهي المستخدم والتخلص منه بشكل آمن ومرير، توصي شركة Frymaster باستخدام وحدة التخلص من الدهون [SDU] التي تنتجها شركة Frymaster. وتحتاج وحدة التخلص من الدهون من خلال الموزع المحلي الذي تتعامل معه.)

1. أدر مفتاح الطاقة الخاصة بالقلاية إلى وضع **ايقاف التشغيل**. قم بلف أنبوب التصريف (المرفق مع القلاية) لثبيته في صمام التصريف. تتحقق من ثبيت أنبوب التصريف بإحكام في صمام التصريف ومن أن الفتحة موجهة لأسفل.

2. ضع حاوية معدنية لها غطاء مغلق بإحكام تحت أنبوب التصريف. ويجب أن تكون الحاوية المعدنية قادرة على تحمل حرارة زيت الطهي، بالإضافة إلى القدرة على تحمل السوائل الساخنة. إذا كنت تتوسيء إعادة استخدام الزيت مرة أخرى، توصي شركة Frymaster باستخدام حامل مخروط فلتر Frymaster ومخروط الفلتر عندما لا تحتاج آلية ترشيح. إذا كنت تستخدم حامل مخروط فلتر Frymaster، فتحقق من أن حامل المخروط يستقر بشكل ثابت على الحاوية المعدنية.

3. افتح صمام التصريف ببطء لتجنب تناول الزيت. إذا تعرض صمام التصريف للانسداد بسبب جزيئات الطعام، فاستخدم أدلة تسليك القلاية (تلك الأداة التي تشبه قضيب تقليل النار) للتخلص من الانسداد.

خطر !

لا تحاول مطلقاً تسليك صمام الصرف المسدود من أمام الصمام! حيث يندفع الزيت الساخن، مما يؤدي إلى احتمالية التعرض للحرق الشديدة.

لا تخبط على صمام التصريف باستخدام أداة التسليك أو أي أشياء أخرى. حيث يؤدي تلف الكرة الموجودة داخل الصمام إلى حدوث تسرب وإبطال ضمان Frymaster.

4. بعد تصريف الزيت، قم بتنظيف كل جزئيات الطعام والزيت المتبقى من قدر القلي. توخ الحذر، يمكن أن تسبب هذه المواد، رغم ذلك، حروقاً حادة إذا لامست المناطق المكسوقة من الجلد.

5. قم بإغلاق صمام التصريف بإحكام وقم بتعينه قدر القلي بزيت أو دهن الطهي النظيف أو المرشح أو الطازج حتى أسفل خط مستوى الزيت (OIL-LEVEL).

خطر !

عند استخدام الدهن الصلب، قم بوضعه في الجزء السفلي من قدر القلي. لا تقم بتشغيل القلاية أثناء تواجد كتلة من الدهن الصلب في الجزء العلوي من قدر القلي. قد يؤدي ذلك إلى إصابة قدر القلي بالتلف، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث حرائق بشكل خطير.

4.2 تجهيز نظام الترشيح المدمج للاستخدام


يسمح نظام الترشيح FootPrint Pro بترشيح الزيت في قدر قلي واحد بشكل آمن وفعال بينما تظل قدور القلي الأخرى في مجموعةٍ ما قيد العمل. يتاح نظام الترشيح FootPrint Pro في ثلاثة تهيئات مختلفة:

- ورق الترشيح - يشتمل على صينية الفنات وحلقة تثبيت كبيرة ومصفاة الترشيح المعدنية.
- وسادة الترشيح - تشمل على صينية الفنات وحلقة تثبيت صغيرة ومصفاة الترشيح المعدنية.
- فلتر Magnasol - يشتمل على صينية الفنات ومجموعة فلتر Magnasol.

يعطي القسم 4.2.1 تجهيز تهيئات ورق الترشيج ووسادة الترشيج من أجل الاستخدام. ارجع إلى القسم 4.2.2 للحصول على تعليمات حول تجهيز تهيئه فلتر Magnasol للاستخدام. طريقة التشغيل هي ذاتها لكل التهيئات الثلاثة، وتنتمي تغطيتها في القسم 4.3. وتنتمي تغطية تفكيك وإعادة تجميع فلتر Magnasol في القسم 4.4.

4.2.1 التجهيز للاستخدام مع ورق الترشيح أو وسادة الترشيح

1. اسحب قلية الترشيح خارج الكابينة وقم بإزالة صينية الفلات وحلقة التثبيت وورق الترشيج ومصفاة الترشيج. (انظر الشكل 1). نظف جميع الأجزاء بواسطة محلول يحتوي على منظف وماء ساخن ثم قم بتجفيفها بشكل كامل.



الشكل 1

تم تزويد قلية الترشيج بعجلات في قضبان، تماماً مثل درج المطبخ. ويمكن إزالة الصينية من أجل تنظيفها أو من أجل الوصول إلى المكونات الداخلية من خلال رفع الجزء الأمامي من الصينية لفصل العجلات الأمامية، ثم سحبها للأمام إلى أن تخرج العجلات الخلفية من القضبان. يجب ألا يتم نزع غطاء القلية إلا لأغراض التنظيف أو الوصول للمكونات الداخلية أو للسماح بوضع وحدة للتخلص من الدهن (SDU) تحت مجرى الصرف.

2. افحص تركيبة توصيل قلية الترشيج للتأكد من أن كلتا الحلقتين الدائرتين في حالة جيدة. (انظر الشكل 2).



الشكل 2

3. ثم، وبترتيبٍ عكسي، قم بوضع مصفاة الترشيج المعدنية في وسط قعر القلية، ثم قم بوضع ورقة ترشيج فوق المصفاة، بحيث تتدخل من جميع الجهات. (انظر الشكل 1). في حالة استخدام وسادة الترشيج، تحقق من أن الجانب الصلب من الوسادة لأعلى وضع الوسادة على المصفاة، مع التتحقق من أن الوسادة موجودة بين الحواف ذات النتوءات لقلية الترشيج.

4. قم بوضع حلقة التثبيت فوق ورقة الترشيج واحفظ الحلقة داخل الصينية، بما يسمح باستقرار الورق على جوانب قلية الترشيج. (انظر الشكل 3).



الشكل 3



الشكل 4

- عند وضع حلقة التثبيت في مكانها، في حالة استخدام ورق الترشيح، قم برش كوب من مسحوق الترشيح بشكل متتسق على الورق. (انظر الشكل 4).

في حالة استخدام وسادة ترشيح، ضع حلقة التثبيت فوق الوسادة. لا تستخدم مسحوق الترشيح مع الوسادة.



الشكل 5



الشكل 6



الشكل 7

- أعد تركيب صينية الفنات في قلية الترشيح، ثم ادفع قلية الترشيح مرة أخرى في القلية، مع دفعها إلى نهاية الكابينة.

4.2.2 التجهيز للاستخدام مع مجموعة فلتر Magnasol

- اسحب قلية الترشيح خارج الكابينة وقم بإزالة صينية الفنات ومجموعة فلتر Magnasol. (انظر الشكل 5).

تم تزويد قلية الترشيح بعجلات في قضبان، تماماً مثل درج المطبخ. ويمكن إزالة الصينية من أجل تنظيفها أو من أجل الوصول إلى المكونات الداخلية من خلال رفع الجزء الأمامي من الصينية لفصل العجلات الأمامية، ثم سحبها للأمام إلى أن تخرج العجلات الخلفية من القضبان. يجب ألا يتم نزع غطاء القلية إلا لأغراض التنظيف أو الوصول للمكونات الداخلية أو للسماح بوضع وحدة التخلص من الدهن (SDU) تحت مجرى الصرف.

ملاحظة: ارجع إلى القسم 4.4 للحصول على تعليمات حول كيفية تفكيك وإعادة تركيب مجموعة مصفاة فلتر Magnasol.

- افحص التركيبة الموجودة في الجزء السفلي من مجموعة فلتر Magnasol للتحقق من توافر الحلقة الدائرية ومن كونها في حالة جيدة. (انظر الشكل 6).

- افحص تركيبة توصيل قلية الترشيح للتأكد من أن كلتا الحلقتين الدائرتين موجودتان في حالة جيدة. (انظر الشكل 7).

4. أعد تركيب مجموعة فلتر Magnasol في قلاية الترشيح، مع التحقق من أن التركيبة الموجدة في الجزء السفلي من المجموعة مثبتة بإحكام في المنفذ الموجود في الجزء السفلي من القلاية. قم برش كوب من مسحوق فلتر Magnasol XL على المصفاة.

5. أعد تركيب صينية الفلات، ثم ادفع قلاية الترشيج مرة أخرى في القلاية، مع دفعها إلى نهاية الكابينة.


4.3 تشغيل الفلتر

خطر

يجب أن يتم تنفيذ عملية تصريف وترشيج زيت الطهي بعناية لتجنب احتمالية التعرض للحرائق الخطيرة الناجمة عن عدم توخي الحذر أثناء التعامل. تكون درجة حرارة الزيت الذي يتم ترشيحه 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) أو تكون قريبة إلى ذلك. تتحقق من وجود مقابض التصريف في موضعها الصحيح قبل تشغيل أي مفاتيح أو صمامات. قم بارتداء كل معدات السلامة المناسبة أثناء تصريف وترشيج زيت الطهي.

خطر

لا تحاول مطلقاً تصريف زيت الطهي من القلاية أثناء إشعال الشعلة. قد يؤدي فعل ذلك إلى إصابة قدر القلي بتلف لا يمكن إصلاحه، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث حريق بشكل خاطف. كما أن فعل ذلك يمكن أن يؤدي إلى إبطال ضمان Frymaster.



1. أوقف تشغيل القلاية. قم بتصريف محتويات قدر القلي في قلاية الترشيج من خلال إدارة الصمامات عكس اتجاه حركة عقارب الساعة نحو اليمين. إذا لزم الأمر، فاستخدم قضيب تنظيف أداة تسليك القلاية لتسليك الصرف من داخل قدر القلي.

خطر


لا تقم بتصريف أكثر من قدر قلي واحد في نفس الوقت إلى وحدة الترشيج المدمجة، وذلك لتجنب فيضان الزيت الساخن أو انسكابه.

خطر

لا تحاول مطلقاً تسليك صمام الصرف المسدود من أمام الصمام! حيث يندفع الزيت الساخن، مما يؤدي إلى احتمالية التعرض للحرائق الشديدة.

لا تخطط على صمام التصريف باستخدام أداة التسليك أو أي أشياء أخرى. حيث يؤدي تلف الكرة الموجودة داخل الصمام إلى حدوث تسرب وإبطال ضمان Frymaster.

2. في حالة تضمين Power Shower اختياري، قم بتركيبه الآن. **ملاحظة:** تحقق من توافر الحلقة الدائرية والحسوة الخاصتين بـ Power Shower ومن كونهما في حالة جيدة ومن أن براغي التنظيف مركبة في كل زاوية من الزوايا.




قم بتنصيب Power Shower اختياري في مكانه.

خطر

إذا كانت القلاية تحتوي على Power Shower، فلا تقم بتشغيل الفلتر بدون وجود Power Shower في مكانه. يناثر الزيت مندفعاً من القلاية ويمكن أن يتسبب في التعرض للإصابة.

3. بعد تصريف زيت الطهي من قدر القلي، اسحب مقبض الفلتر للأمام (للخارج) لبدء تشغيل المضخة وبدء عملية الترشيح. يمكن أن يحدث تأخير بسيط قبل أن تبدأ المضخة في العمل.




4. تسحب مضخة الترشيح زيت الطهي من خلال وسیطة الترشيج وتقوم بتدويره وإعادته إلى وعبر قدر القلي من خلال عملية تدوم لمدة خمس دقائق ويطلق عليها اسم الصقل. يؤدي الصقل إلى تنظيف الزيت من خلال احتجاز الجزيئات الصلبة في وسیطة الترشيج.

5. بعد ترشيج الزيت (حوالى خمس دقائق)، قم بإغلاق صمام التصريف واترك القلاية لإعادة التعبئة. اترك مضخة الترشيج تعمل لمدة 10 إلى 12 ثانية بعد بدء ظهور الفقاعات في الزيت (أو في الاندفاع محدثاً صوتاً من فتحات Power Shower، إن كان مثبتاً). أوقف تشغيل الفلتر، وقم بإزالة Power Shower إن كان مثبتاً، واتركه يصرف.

تحذير !

مضخة الترشيح مجهزة بمفتاح يدوى لإعادة التعيين في حال وجود حرارة زائدة في محرك الترشيح أو عند حدوث خطأ كهربائي. إذا تعطل هذا المفتاح، قم بفصل الطاقة عن نظام التصفية واترك محرك المضخة يبرد لمدة 20 دقيقة قبل محاولة إعادة تعيين المفتاح (انظر الصورة بالأسفل).



مفتاح إعادة تعيين مضخة الترشيح

6. تحقق من إغلاق صمام التصريف بشكل كامل. (إذا لم يتم إغلاق صمام التصريف بشكل كامل، فلن تعمل القلاية.) قم بتشغيل القلاية واترك زيت الطهي يصل إلى النقطة المضبوطة.

خطر !

يجب تفريغ صينية الفتايات في القلايات المزودة بنظام ترشيح داخل حاوية مقاومة للحرق عند نهاية عمليات القلي كل يوم. يمكن أن تحرق بعض جسيمات الطعام تلقائياً إذا ثركت منقوعة في مواد دهون معينة.


تحذير !

لا تضرب سلال القلي أو الأوعية الأخرى بعنف على الشريط الواصل للقلاية. الشريط موجود لسد المفصل بين أوعية القلي. سوف يؤدي ضرب سلال القلي على الشريط بعنف من أجل إزاحة الدهن إلى تشوّه الشريط وبالتالي التأثير سلباً على تركيبه. الشريط مصمم للتركيب المحكم ويجب ألا يتم نزعه إلا من أجل التنظيف.

4.4 تفكيك وتركيب فلتر Magnasol

التفكيك

1. امسك الإطار مع وضع أصبع الإبهام على المقابض في زاوية المجموعة واسحب للخارج في الاتجاه المعاكس لفصل الإطار من الزاوية. استمر في فتح الإطار (سوف يتحرك بشكل محوري في الزاوية المعاكسة) إلى أن يتثنى لك إزالة المصافي والشبكة الخارجية من الإطار.




2. افصل المصافي والشبكة الخارجية.

التنظيف

1. قم بتنظيف قطعتي الإطار والمصافي الخارجية والشبكة باستخدام منظف عالي الجودة ومياه ساخنة من فوهة رشاشة. يمكن تنظيف الفجوة الموجودة في قطع إطار الغلق بحافة Scotch-Brite™ أو بوسادة تنظيف مشابهة.
2. في كل مرة مجدولة للغليان لتنظيف القدور، قم بتفكيك مجموعة فلتر الورق وضعها في قدر القلي الذي يتم غليانه لتنظيفه. اتبع إجراء الغليان للتنظيف في القسم 5.1.2 من هذا الدليل.
3. اترك مكونات مجموعة الفلتر تجف في الهواء أو قم بتجفيفها بشكل شامل باستخدام مناشف نظيفة قبل إعادة تجميعها.

إعادة التجميع

1. ضع المصفاتين الخارجيين معاً وقم بمحاذاة حافتيهما (انظر الشكل التوضيحي في الصفحة التالية).
2. أدخل المصفاتين في أحد نصفي الإطار (لا يهم أيهما). تحقق من وجود التركيبة الموجودة في المصفاة السفلية في الجانب المعاكس للمقبض من الإطار.
3. قم بإلزام الشبكة بين المصفاتين، مع التتحقق من توسيط الشبكة بين حافتي المصفاتين.
4. قم بتوصيل النصف الخارجي من الإطار في الزاوية المقابلة للمقابض، وقم بتوصيل الإطار على حافتي إطار المصفاة.



4.5 تصريف الزيت الفاسد والتخلص منه


عندما يصل زيت الطهي إلى نهاية عمره الذي يمكن الاستفادة منه فيه، قم بتصريف الزيت إلى حاوية التخلص من الزيت. توصي شركة Frymaster باستخدام وحدة التخلص من الدهن (SDU) التي تنتجهما شركة Frymaster. **ملاحظة:** في حالة استخدام وحدة تخلص من الدهن تم تصميمها قبل يناير 2004، يجب إزالة غطاء قلالية الترشيح حتى يمكن وضع الوحدة تحت الصرف. لإزالة الغطاء، ارفع الحافة الأمامية قليلاً واسحبها بأسقامة إلى خارج الكابينة. راجع الوثائق المرفقة مع وحدة التخلص للحصول على تعليمات التشغيل الخاصة. إذا لم تكن وحدة التخلص من الدهن متوفرة، فاترك الزيت حتى يبرد لتصل درجة حرارته إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، ثم قم بتصريف الزيت في قدر تخزين معدني أو في حاوية معدنية مشابهة. عند الانتهاء من التصريف، قم بإغلاق صمام تصريف القلالية بإحكام.

خطر

اترك الزيت حتى يبرد وتصل درجة حرارته إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) قبل التصريف بداخل حاوية مناسبة للتخلص منه.

أثناء تصريف الزيت بداخل وحدة التخلص، لا تقم بالملء أعلى من خط الامتلاء الأقصى الموجود في الحاوية.

4.6 استخدام وحدة التخلص من الزيت بالصرف الخلفي الاختيارية



1. تحقق من نظافة قلية الترشيح ومن جاهزيتها للترشيح. لا تقم بتصرف الزيت من خلال قلية ترشيح غير نظيفة أو غير كاملة.
2. تأكد من أن درجة حرارة الزيت هي درجة حرارة التشغيل.
3. أوقف تشغيل المقلة. ارتد الملابس الواقية وتوكح الحذر. يمكن أن يسبب الزيت الساخن إصابات خطيرة.
4. افتح صمام التصرف في قدر القلي الموجود به الزيت المطلوب التخلص منه. قم بتصرف الزيت الموجود في قلية واحدة فقط في كل مرة.
5. بعد تصريف الزيت الموجود في قدر القلي ووصول الزيت المطلوب التخلص منه في قلية الترشيح، قم بإغلاق صمام التصرف. تتحقق من إغلاق كل صمامات التصرف وإرجاع الزيت الأخرى.
6. تتحقق من عدم امتلاء خزان التخلص من الزيت ومن أن القلية متصلة بشكل صحيح بنظام التخلص من الزيت.
7. قم بتصرف الزيت من خلال الضغط على مقبض صمام التفريغ. تبدأ مضخة الترشيح في العمل ويتم ضخ الزيت من قلية الترشيح. قم بيقاف تشغيل المضخة من خلال رفع مقبض التفريغ إلى وضع إيقاف التشغيل عندما يتم إفراغ قلية الترشيح. كرر الخطوات من الأولى إلى السابعة لتفریغ الزيت من قدور القلي الأخرى. لا تقم بتفریغ المياه أو السوائل الأخرى عبر نظام الترشيح.
8. أعد تعبئة الحاوية بالزيت الطازج.

يتم عرض مقبض صمام صرف الزيت وهو في وضع إيقاف التشغيل. ادفعه لأأسفل لتصريف الزيت من قلية الترشيج.

القلايات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز

الفصل 5: الصيانة الوقائية

5.1 فحوصات وخدمات الصيانة الوقائية للقلاية

الفحوصات والخدمات اليومية

فحص القلاية والملحقات بحثاً عن التلف

ابحث عن الأسلاك أو الكابلات السائبة أو المتهدّلة أو التسربات أو المواد الغريبية في قدر القلي أو داخل الكابينة أو أي أعراض أخرى تشير إلى أن القلاية أو الملحقات غير جاهزة وغير آمنة للتشغيل.

تنظيف كابينة القلاية من الداخل ومن الخارج

نظف الجزء الداخلي للكابينة القلاية باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة. امسح كل الأسطح المعدنية والمكونات التي يمكن الوصول إليها لإزالة الزيت / الدهن والغبار المتمجمّعين.

قم بتنظيف الجزء الخارجي من كابينة القلاية باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة مغموسة في منظف لغسل الصحفون، لإزالة الأتربة والوبر من كابينة القلاية.

خطير !

لا تحاول أبداً تنظيف القلاية أثناء عملية الطهي أو عندما تكون القلاية ممتلئةً بالزيت الساخن. إذا لامس الماء الزيت الساخن إلى درجة حرارة الطهي، فسوف يسبب تناول الزيت، مما قد يؤدي إلى وقوع حروق خطيرة للعاملين المتواجددين بالقرب من القلاية.

الفحوصات والخدمات الأسبوعية

تصريف وتنظيف قدر القلي

أثناء الاستخدام العادي للقلاية، تتكون روابض من زيت الطهي المكرّب بشكل تدريجي على الجدار الداخلي لقدر القلي. ويجب أن يتم التخلص من هذه الرواسب من وقت لآخر من أجل الحفاظ على فاعلية القلاية.

خطير !

اترك الزيت حتى يبرد وتصل درجة حرارته إلى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أقل قبل التصريف بداخل حاوية معدنية مناسبة للتخلص منه.

- قم بتصريف قدر القلي بما يتتوافق مع القسم 4.1 (الصفحة 1-4)، لكن لا تقوم بإعادة تعبئته بزيت الطهي.
- بعد تصريف قدر القلي، قم بتنظيف كل جزيئات الطعام والزيت المتبقى من قدر القلي وقلاية الترشيح (إن كانت موجودة). توخ الحذر، يمكن أن تسبّب هذه المواد، رغم ذلك، حروقاً حادة إذا لامست المناطق المكتوفة من الجلد.
- قم بإغلاق صمام التصريف بإحكام وقم بتبعدة قدر القلي بمحلول من منظف غسالة الصحفون الأوتوماتيكية والمياه (أو محلول الغليان للتنظيف المتاح تجاريًّا) حتى خط مستوى الزيت (OIL-LEVEL) السفلي.
- اضبط منظم الحرارة على 195 درجة فهرنهايت (91 درجة مئوية) أو قم ببرمجة الكمبيوتر على الغليان للتنظيف (انظر دليل مستخدم عناصر التحكم في قلاية Frymaster) وقم بغلي المسوحوق لمدة ساعة.

تحذير !

لا تترك القلية بدون مراقبة أبداً أثناء عملية غليان القدر لتنظيفه. إذا فاض المسوحوق، اضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل على الفور.

5. بعد غليان المسوحوق لمدة ساعة، اضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل واترك المسوحوق يبرد.
6. قم بتصريف المحلول في حاوية مناسبة (**بخلاف قلية نظافة الترشيح المدمجة أو وحدة التخلص من الدهن**) وقم بمسح قدر القلي بشك لكامل بمنشفة نظيفة.
7. قم بإغلاق صمام التصريف وقم بتبعدة قدر القلي بمياه نظيفة وباردة، وقم بتصريفها في حاوية مناسبة (**بخلاف قلية نظافة الترشيج المدمجة أو وحدة التخلص من الدهن**). كرر عملية الشطف مرة أخرى، ثم امسح قدر القلي باستخدام منشفة نظيفة وجافة.

خطر !

تحقق من جفاف قدر القلي تماماً من المياه قبل تعبئته بزيت أو دهن الطهي. عندما يتم تسخين الزيت أو الدهن إلى درجة حرارة الطهي، تسبب المياه الموجودة في قدر القلي في تناول السائل الساخن.

تنظيف قلية الترشيج والأجزاء والملحقات القابلة للفصل

كما هو الحال مع قدر القلي، تراكم رواسب من الزيت المكرbin على قلية الترشيج والأجزاء والملحقات القابلة للفصل، مثل السلال أو صوانى الرواسب أو ألواح السمك.

قم بمسح قلية الترشيج وكل الأجزاء والملحقات القابلة للفصل باستخدام قطعة قماش نظيفة مرطبة بمحلول من مادة تنظيف (أو يمكن أن يتم غسل تلك الأجزاء في غسالة الصحون). قم بشطف وتجفيف كل جزء بشكل جيد. لا تستخدم أبداً صوف الصلب أو الوسائد الكاشطة لتنظيف الأجزاء. فالخدوش التي تجده عن عمليات الكشط تلك تؤدي إلى جعل عمليات التنظيف التالية أكثر صعوبة.

تحذير !

استخدم منظف من النوع التجاري المستخدم لتنظيف وتطهير الأسطح التي تلامس الطعام بشكل فعال. اقرأ إرشادات الاستخدام وبيانات الإجراءات الوقائية قبل الاستخدام. يجب توخي الحذر فيما يتعلق بتركيز محلول التنظيف وطول الفترة الزمنية التي يبقى فيها على الأسطح الملامة للطعام.

فحص معايرة مقبض التحكم في منظم وحدة التحكم التنازليه

(يسري هذا الفحص فقط على الوحدات المزروعة بوحدات التحكم التنازليه)

1. أدخل مجس ميزان حرارة أو مجس مضرم جيد الدرجة في الزيت، واجعل طرفه يلامس مجس استشعار درجة حرارة القلاية واضبط مقبض منظم الحرارة على درجة حرارة القلي.

2. بعد الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة، اترك الشعلة تعمل وتتوقف عن العمل بشكل تلقائي ثلاث مرات لكي تصبح درجة حرارة زيت الطهي متسبة. إذا لزم الأمر، فقم بتناقيب الدهن لإذابة كل الدهن الموجود أسفل قدر القلي.

3. عندما تبدأ الشعلة في العمل في المرة الرابعة، يجب أن تكون قراءة ميزان الحرارة / المضرم في نطاق ± 5 درجات فهرنهايت (2 درجة مئوية) من الإعداد المضبوط عليه مقبض منظم الحرارة. وإذا لم يكن الوضع كذلك، فقم بالمعايرة كما يلى:

أ. قم بارخاء الصامولة الموجودة في مقبض التحكم في منظم الحرارة إلى أن يمكن إدارة المقبض بحرية على عموده.

ب. قم بإدارة المقبض إلى أن تتم محاذاة خط المؤشر الموجود على المقبض مع العلامة التي تتطابق مع قراءة ميزان الحرارة أو المضرم.

ج. امسك المقبض واربط الصامولة بعنایة.

د. أعد فحص قراءة ميزان الحرارة / المضرم مقارنة بإعداد مقبض منظم الحرارة في المرة التالية التي تعمل فيها الشعلة.

هـ. كرر الخطوات من 3أ إلى 3د إلى أن تتفق قراءة ميزان الحرارة / المضرم مع إعداد المقبض وبحيث لا يتتجاوز الفرق ± 5 درجات فهرنهايت (2 درجة مئوية). في حالة عدم القدرة على إتمام المعايرة لأي سبب من الأسباب، اتصل بمركز الخدمة المعتمد من المصنع للمساعدة.

4. قم بإزالة منظم الحرارة أو المضرم.

تحقق من دقة النقطة المضبوطة في III.5

(يسري هذا الفحص فقط على الوحدات المزروعة بوحدات تحكم III.5).Computer Magic

1. أدخل مجس ميزان حرارة أو مجس مضرم جيد الدرجة في الزيت، واجعل طرفه يلامس مجس استشعار درجة حرارة القلاية.

2. عندما تعرض شاشة جهاز الكمبيوتر سلسلة مكونة من أربع شرطات "----" بدون أي نقاط بين الشرطتين الأولى والثانية (إشارة إلى أن محتويات وعاء القلي موجودة ضمن نطاق الطهي)، اضغط مفتاح مرّة واحدة لعرض درجة حرارة زيت الطهي حسب استشعارها بواسطة مجس درجة الحرارة.

3. اضغط على مفتاح مرتين لعرض النقطة المضبوطة.

4. لاحظ درجة الحرارة الموجودة على ميزان الحرارة أو المضرم. يجب أن تكون كل القراءات الثلاثة في نطاق ± 5 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية) من بعضها البعض. إذا لم يتحقق ذلك، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد من المصنع للحصول على المساعدة.


الفحوصات والخدمات ربع السنوية

نظف مجموعة منفاخ هواء الاحتراق


1. افصل طقم أسلاك المنفاخ وقم بإزالة صواميل تركيب المنفاخ الأربع.



2. قم بإزالة مسامير الربط الثلاثة التي تثبت مجموعة محرك المنفاخ بمبيت المنفاخ، وافصل المكونين.



3. قم بلف المحرك بغطاء بلاستيكي لمنع المياه من الدخول إليه. قم برش مزيل شحوم أو منظف على عجلة المنفاخ ومبيت المنفاخ. اترك المنظف منقوعاً لمدة خمس دقائق. اشطف العجلة والمبيت بمياه ساخنة من الصنبور، ثم جففهما بقطعة قماش نظيفة.




4. قم بإزالة الغطاء البلاستيكي من مجموعة محرك المنفاخ. أعد تجميع مجموعة محرك المنفاخ ومبيت المنفاخ. أعد تركيب مجموعة المنفاخ في القلية.

5. أعد تركيب وافي المنفاخ أو مجموعة المنفاخ.


6. قم بإشعال القلية بما يتوافق مع الإجراء الموضح في الفصل 3، القسم 3.1.

7. بعد إشعال الشعلات لمدة 90 ثانية على الأقل، لاحظ اللهب من خلال منافذ عرض الشعلات الموجودة في كل جانب من جانبي منفاخ هواء الاحتراق.



يتم تعديل خليط الهواء / الغاز بشكل جيد عندما يكون ضغط المشعب الشعلات متواافقاً مع الجدول المطبق في الصفحة 2-7 وكانت الشعلات يخرج منها لهبًا براً برتقاليًا مائلًا إلى الحمرة. إذا ظهر اللهب باللون الأزرق، أو إذا كانت هناك بقع داكنة على وجه الشعلة، فإن خليط الهواء / الغاز يتطلب التعديل.

في جانب مبيت المنفاخ المقابل للmotor، توجد لوحة تحتوي على صامولة أو صامولتي ربط. قم بفك الصامولة (الصواميل) بشكل كافٍ بما يسمح بإزالة اللوحة، ثم قم بتعديل موضع اللوحة لفتح أو إغلاق فتحة إدخال الهواء إلى أن يظهر اللهب بحيث يكون لهبًا براً برتقاليًا مائلًا إلى الحمرة. امسك اللوحة بعناية في موضعها واربط صامولة (صواميل) الربط.



مجموعة المنفاخ التموذجية

يمكن أن تكون بعضمجموعات المنفاخ في دول الاتحاد الأوروبي بهذه التهيئة

ملاحظة: لا يلزم تنفيذ هذا الإجراء للقلائيات التي تمت تهيئتها للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

1. أدر مفتاح الطاقة الخاص بالقلالية وصمام الغاز إلى موضع إيقاف التشغيل.
2. فك أنبوب التهوية من صمام الغاز بعناية. **ملاحظة:** يمكن أن يتم فرد أنبوب التهوية لتسهيل إزالته.
3. قم بتمرير قطعة من سلك الربط العادي (بقطر 0.052 بوصة) عبر الأنابيب من أجل إزالة أي عوائق موجودة به.
4. قم بإزالة السلك وانفخ عبر الأنابيب للتحقق من عدم وجود عوائق به.
5. أعد تركيب الأنابيب وقم بثبيه بحيث تتجه الفتحة لأسفل.

فحص ضغط مشعب الشعلات



يجب أن يتم تنفيذ هذه المهمة من خلال فني خدمة مؤهل فقط. اتصل بمركز FAS للترتيب لإجراء هذه الخدمة.

5.2 فحوصات وخدمات الصيانة الوقائية لنظام الترشيح المدمج



لا تقم أبداً بتشغيل نظام الترشيح بدون وجود زيت أو دهن الطهي في النظم.




لا تستخدم قلية الترشيح مطلقاً لنقل الزيت القديم إلى موقع التخلص منه.



لا تقم أبداً بتصريف الماء في وعاء الترشيج. سوف يتلف الماء مضخة التصفية.

لا توجد فحوصات وخدمات صيانة وقائية دورية لنظام ترشيج FootPrint Pro بخلاف التنظيف اليومي لقلية الترشيج باستخدام محلول من المياه الساخنة والمنظف.

إذا لاحظت أن النظام يقوم بالضخ ببطء أو لا يقوم بالضخ على الإطلاق، فتحقق من وجود مصفاة قلية الترشيج في الجزء السفلي من قلية الترشيج، وبحيث تتوارد الورقة على المصفاة. (إذا كانت الوحدة مزودة بمصفاة ترشيج Magnasol بدلاً من نظام المصفاة والورق القياسي، فتحقق من توارد الحلقة الدائرية في التركيبة السفلية من المصفاة ومن كونها في حالة جيدة.) تحقق من وجود الحلقة (الحلقات) الدائرية الموجودة في الطرف الأمامي الأمين من قلية الترشيج ومن أنها في حالة جيدة.



إذا كان النظام مزوداً بـ Power Shower، فقم بتصرف Power Shower بشكل كامل بعد كل استخدام. إذا كان هناك تسرب للزيت في المكان الذي يتم تركيب Power Shower فيه في قدر القلاية، فتحقق من تواجد الحلقة الدائرية والخشوة في تركيبة التوصيل ومن أنهاها في حالة جيدة. إذا رايك شوك في وجود انسداد، ففك قوايس التنظيف في كل ركن من أركان الإطار. وضع الإطار في صينية بها ماء ساخن لعدة دقائق لإذابة أي زيت / دهن صلب متراكم. استخدم فرشاة أنابيب طويلة ورفيعة مع مياه ساخنة ومنظف لتنظيف الأنابيب من الداخل. إذا لزم الأمر، فاذمل مشبكًا ورقيناً مفروضاً أو أي سلك بمقاس مشابه لذلك في الفتحات في الإطار من أجل إزالة أي دهون متصلبة أو أي انسدادات أخرى. اشطف القوايس بماء ساخن وقم بتجفيفها بشكل كامل ثم أعد تركيبها قبل الاستخدام.

خطر

يؤدي عدم إعادة تركيب قوايس التنظيف في Power Shower إلى انفجار رشات الزيت الساخن من قدر القلي أثناء عملية الترشيح، مما يؤدي إلى احتمالية تعرض العمال إلى خطر الحرق الشديد.

5.3 الفحص السنوي/الدوري للنظام

ينبغي أن يتم فحص هذا الجهاز وضبطه بشكل دوري من قبل موظفي صيانة مؤهلين كجزء من برنامج منتظم لصيانة المطبخ.

وشركة Frymaster **توصي** بأن يقوم مزود خدمة معتمد من المصنع بفحص هذا الجهاز سنويًا على الأقل وفق ما يلي:

القلاية

- افحص الكابينة من الداخل ومن الخارج ومن الأمام ومن الخلف بحثاً عن الزيت المتراكم.
- تحقق من عدم إعاقة فتحة أنبوب المدخنة برواسب أو تراكمات الزيت أو الدهن الصلب.
- تتحقق من أن الشعلات والمكونات ذات الصلة (أي صمامات الغاز ومجموعات شعلات الإشعال الصغيرة ووحدات الإشعال وما إلى ذلك) في حالة جيدة وتعمل بالشكل الصحيح. افحص كافة وصلات الغاز للتحقق من خلوها من التسريبات، وتحقق من إحكام ربط جميع الوصلات.

- تحقق من أن ضغط مشعب الشعلات متافق مع الضغط المحدد في لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز.
- تتحقق من عمل محسات درجة الحرارة والحد الأقصى وتوصيلها وشدها وعملها بصورة صحيحة، ومن وجود واقيات المحسات وتنبيتها كما ينبغي.
- تتحقق من كون مكونات صندوق المكونات (أي، جهاز الكمبيوتر / وحدات التحكم والمحولات والمرحلات ولوحات التوصيل وما إلى ذلك) في حالة جيدة وخلوها من تراكم الزيت وغير ذلك من الرواسب. افحص أسلاك صندوق المكونات وتحقق من إحكام ربط الوصلات ومن أن الأسلاك بحالة جيدة.
- تتحقق من وجود كل سمات السلامة (أي، مفاتيح سلامة التصريف، ومفاتيح إعادة التعيين، وما إلى ذلك) ومن عملها بصورة صحيحة.
- تتحقق من وجود وعاء القلي بحالة جيدة ومن خلوه من التسريبات ومن وجود عازل وعاء القلي بوضع قابل للاستخدام.
- تتحقق من إحكام ربط أطقم الأسلاك والتوصيلات ومن أنها في حالة جيدة.

نظام الترشيح المدمج

- افحص جميع خطوط التصريف وإرجاع الزيت للتحقق من خلوها من التسريبات، وتحقق من إحكام ربط جميع الوصلات.
- افحص وعاء التصفية للتحقق من خلوه من التسريبات ومن نظافته. في حال وجود تراكم لكميات كبيرة من الفتات في سلة الفتات، انصح المالك / المشغل بضرورة تفريغ سلة الفتات في حاوية مقاومة للحرق وتنظيفها بشكل يومي.
- تتحقق من وجود جميع الحلقات والسدادات الدائرية (بما في ذلك تلك الموجودة في Power Shower إن وجد وفي تركيبة الفصل السريع) ومن كونها في حالة جيدة. استبدل الحلقات والسدادات الدائرية في حال تعرضها للاهتراء أو التلف.
- تتحقق من سلامة نظام الترشيج كما يلي:

 - تتحقق من وجود غطاء قلابية الترشيج وتنبيته بصورة صحيحة.
 - أثناء فراغ قلابية الترشيج، ضع كل مقابض إرجاع الزيت في وضع التشغيل، واحدة تلو الأخرى. تتحقق من تنشيط المضخة ومن ظهور فقاعات في زيت / دهن الطهي (أو من سماع صوت الغرغرة من منفذ Power Shower إن وجد) لقدر القلي ذي الصلة.
 - قم بإغلاق كل صمامات إرجاع الزيت (أي، ضع كل مقابض الإرجاع في وضع إيقاف التشغيل). تتحقق من عمل كل صمام من صمامات إرجاع الزيت بالشكل الصحيح من خلال تنشيط مضخة الترشيج باستخدام الذراع الموجود في أحد المفاتيح الصغيرة لإرجاع الزيت. يجب لا تظهر أي فقاعات هواء في أي من قدر القلي (أو لا يسمع صوت غرغرة من منفذ Power Shower إن وجد).

- تتحقق من تجهيز قلابية الترشيج بشكل صحيح من أجل الترشيج، ثم قم بتصرفيف قدر قلي من الزيت الذي تصل درجة حرارته إلى 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية) في قلابية الترشيج وقم بإغلاق صمام تصريف قدر القلي. ضع مقبض إرجاع الزيت إلى وضع التشغيل. اسمح بإرجاع كل زيت الطهي إلى قدر القلي (يظهر ذلك من خلال ظهور فقاعات في زيت الطهي أو، في الوحدات المزودة بـ Power Shower، توقف تدفق الزيت من Power Shower). أرجع مقبض إرجاع الزيت إلى وضع إيقاف التشغيل. ينبغي أن يعاد ملء قدر القلي خلال وقت لا يتجاوز دقيقتين و30 ثانية.

القلايات من السلسلة PRO H55 التي تعمل بالغاز

الفصل 6: استكشاف أخطاء المشغل وإصلاحها

6.1 مقدمة

يقدم هذا الفصل دليلاً مرجعياً سهلاً لبعض المشاكل الشائعة التي قد تقع أثناء تشغيل هذا الجهاز. أدلة استكشاف المشكلات وإصلاحها التي تلي تأسيس فكرة واضحة عن سبب حدوث المشكلة. وينطوي جزء من أي إجراء تصحيحي على اتخاذ خطوات لضمان لا تحدث المشكلة مرة أخرى. إذا حدث عطل في وحدة تحكم بسبب سوء إحدى التوصيلات، فافحص جميع التوصيلات الأخرى أثناء التعامل مع تلك التوصيلة، أيضاً. إذا استمر مصدر كهربائي بالاحتراق، فابحث عن السبب. ضع في اعتبارك دائماً أن وجود عطل في مكون صغير قد يكون في كثير من الأحيان مؤشراً على عطل محتمل أو تشغيل غير صحيح في مكون أو نظام أكثر أهمية.

عند استكشاف مشكلة وإصلاحها، قم دائمًا باستخدام عملية إقصاء، وذلك بالبدء ببساط حل والمتابعة بالانتقال للحل الأكثر تعقيداً. الأهم من ذلك، هو أن تحاول دائمًا تأسيس فكرة واضحة عن سبب حدوث المشكلة. وينطوي جزء من أي إجراء تصحيحي على اتخاذ خطوات لضمان لا تحدث المشكلة مرة أخرى. إذا حدث عطل في وحدة تحكم بسبب سوء إحدى التوصيلات، فافحص جميع التوصيلات الأخرى أثناء التعامل مع تلك التوصيلة، أيضاً. إذا استمر مصدر كهربائي بالاحتراق، فابحث عن السبب. ضع في اعتبارك دائمًا أن وجود عطل في مكون صغير قد يكون في كثير من الأحيان مؤشراً على عطل محتمل أو تشغيل غير صحيح في مكون أو نظام أكثر أهمية.

تشتمل بعض إجراءات استكشاف المشكلات وحلها الموصى بها في هذا الفصل على إزالة المكونات محل الشك واستبدالها باستخدام مكونات معروفة أنها جيدة. متى تمت الإشارة إلى ذلك، ارجع إلى القسم 6.6 للتعرف على التعليمات الخاصة.

إذا راودك الشك فيما يتعلق بالإجراء الصحيح الذي يجب عليك اتخاذه، فلا تتردد في الاتصال بإدارة الخدمة الفنية في شركة Frymaster أو مركز الخدمة المعتمد من المصنع والذي يتبع شركة Frymaster للحصول على المساعدة.

قبل الاتصال بوكيل الخدمة أو الخط الساخن لشركة Frymaster (1-800-551-8633)

- تحقق من توصيل الأسلام الكهربائية ومن تشغيل قواطع الدائرة.
- تحقق من توصيل وحدات الفصل السريعة الخاصة بخط الغاز بالشكل الصحيح.
- تحقق من فتح أي صمامات قطع بخط الغاز.
- تحقق من إحكام إغلاق صمامات تصريف قدر القلي.



يؤدي زيت الطهي الساخن إلى حدوث حروق خطيرة. لا تحاول أبداً تحريك هذا الجهاز عندما يكون مملوءاً بزيت طهي ساخن أو نقل زيت الطهي الساخن من حاوية إلى حاوية أخرى.



يجب فصل هذا الجهاز من القابس أثناء عملية الصيانة، إلا عند الحاجة إلى إجراء اختبارات الدائرة الكهربائية. توخي أشد الحذر عند إجراء مثل هذه الاختبارات.

قد يكون بهذا الجهاز أكثر من نقطة توصيل واحدة للإمداد بالطاقة الكهربائية. افصل جميع أسلاك الطاقة قبل إجراء الصيانة.

يجب أن يتم إجراء عمليات فحص واختبار وإصلاح للمكونات الكهربائية من قبل وكيل خدمة معتمد فقط.

6.2

استكشاف المشكلات وإصلاحها في القليات المزودة بأجهزة كمبيوتر Computer Magic III.5 أو مؤقت رفع السلاسل أو وحدة التحكم الرقمية

ال المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراءات التصحيحي
لا يتم عرض أي شيء على جهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم.	أ. لم يتم تشغيل وحدة التحكم. ب. الطاقة الكهربائية لا تصل إلى القلية. ج. أطقم أسلاك الكمبيوتر / وحدة التحكم تالفة.	أ. اضغط على مقاتح التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل وحدة التحكم. ب. تحقق من توصيل سلك الطاقة الخاص بالقلية ومن عدم تعطل قاطع الدائرة. ج. قم باستبدال طقم الأسلاك الذي تشك في أنه لا يعمل واستخدم طقم آخر تعلم أنه جيد، إن كان لديك مثل ذلك الطقم. إذا عملت القلية بشكل صحيح، فاطلب طقم بديل من مركز FAS.
تعرض الشاشة P 206 مع صدور صوت إنذار.	د. جهاز الكمبيوتر / وحدة التحكم لا يعمل / لا تعمل.	د. قم باستبدال جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم الذي (التي) تشك في أنه (أنها) لا يعمل (تعمل) واستخدم جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم آخر (آخر) تعلم أنه (أنها) جيد (جيدة)، إن كان لديك جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم ذلك (ذلك). إذا عملت القلية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.
تعرض الشاشة P 206 مع صدور صوت إنذار.	أطقم أسلاك أو موصل جهاز الكمبيوتر / وحدة التحكم تالفة.	قم باستبدال طقم الأسلاك الذي تشك في أنه لا يعمل واستخدم طقم آخر تعلم أنه جيد، إن كان لديك مثل ذلك الطقم. إذا عملت القلية بشكل صحيح، فاطلب طقم بديل من مركز FAS.
تعرض الشاشة P 206 مع صدور صوت إنذار.	ج. تم إغلاق صمام التصريف بشكل كامل. ج. تم إغلاق صمام إيقاف الغاز اليدوي.	أ. اضغط على مقاتح التشغيل / إيقاف التشغيل، فقم بإغلاق صمام (صممات) التصريف بشكل كامل، ثم اضغط على مقاتح التشغيل. ب. أدر مقبض صمام الغاز إلى وضع التشغيل. ج. تتحقق من فتح أي صممات قطع يدوية بخط الغاز. تتحقق من فتح صمام قطع الغاز الرئيسي.
تعرض الشاشة P 206 مع صدور صوت إنذار.	د. هناك تركيبة فصل سريع متصلة بشكل غير صحيح في خط الغاز.	د. تتحقق من تركيبة الفصل السريع الموجودة في خط الغاز المرن بإحكام في القلية. ه. تتحقق من تشغيل منفاث هواء الاحتراق. إذا لم يكن الوضع كذلك، فاتصل بمركز FAS لإجراء الصيانة. إذا كان منفاث هواء الاحتراق يعمل، فقم بتنظيفه وتعديلاته وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.

الإجراءات التصحيحي	الأسباب المحتملة	المشكلة
<p>أ. قم باستبدال جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم الذي (التي) تشك في أنه (أنها) لا يعمل (تعمل) واستخدم جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم آخر (آخر) تعلم أنه (أنها) جيد (جيدة)، إن كان لديك جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم ذلك (ذلك). إذا عملت القلالية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.</p>	<p>أ. جهاز الكمبيوتر / وحدة التحكم لا يعمل / لا تعمل.</p>	<p>شاشة تعرض L0، يعمل مؤشر التسخين وينطفئ بشكل طبيعي، إلا أن الشعلات لا تشتعل والمنفاخ لا يعمل.</p>
<p>ب. قم باستبدال طقم الأسانك الذي تشك في أنه لا يعمل واستخدم طقم آخر تعلم أنه جيد، إن كان لديك مثل ذلك الطقم. إذا عملت القلالية بشكل صحيح، فاطلب طقم بديل من مركز FAS.</p>	<p>ب. أطقم أسلاك الكمبيوتر / وحدة التحكم تالفة.</p>	
<p>قم بتنظيفه أو تعديله وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.</p>	<p>هناك منفاخ هواء احتراق متتسخ أو مسدود.</p>	<p>قلالية لا تخرج من دورة الذوبان بالسرعة المناسبة. HELP الشاشة تعرض قصيرة من الخروج من دورة الذوبان.</p>
<p>قم بتنظيفه أو تعديله وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.</p>	<p>هناك منفاخ هواء احتراق متتسخ أو مسدود.</p>	<p>قلالية تعمل بشكل عادي، إلا أن الاستعادة تكون بطئية أثناء الطهي.</p>
<p>أ. قم بتنظيفه أو تعديله وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.</p>	<p>أ. هناك منفاخ هواء احتراق متتسخ أو مسدود.</p>	
<p>ب. قم بتنظيفه وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.</p>	<p>ب. أنبوب تهوية صمام الغاز متتسخ أو مسدود (القلاليات المصممة لدول بخلاف دول الاتحاد الأوروبي).</p>	<p>قلالية تعمل بشكل عادي، إلا أنها يصدر عنها صوت فرقعة عند إشعال الشعلات.</p>
<p>ج. إذا كان المنفاخ يصل إلى سرعته ببطء، فاتصل بمركز FAS لإجراء الصيانة.</p>	<p>ج. هناك منفاخ هواء احتراق متعطل.</p>	
<p>قم باستبدال جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم الذي (التي) تشك في أنه (أنها) لا يعمل (تعمل) واستخدم جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم آخر (آخر) تعلم أنه (أنها) جيد (جيدة)، إن كان لديك جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم ذلك (ذلك). إذا عملت القلالية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.</p>	<p>جهاز الكمبيوتر / وحدة التحكم لا يعمل / لا تعمل.</p>	<p>شاشة تعرض HELP ويصدر صوت إنذار، إلا أن القلالية تعمل بشكل عادي (إنذار خاطئ).</p>
<p>قم باستبدال جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم الذي (التي) تشك في أنه (أنها) لا يعمل (تعمل) واستخدم جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم آخر (آخر) تعلم أنه (أنها) جيد (جيدة)، إن كان لديك جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم ذلك (ذلك). إذا عملت القلالية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.</p>	<p>جهاز الكمبيوتر / وحدة التحكم لا يعمل / لا تعمل.</p>	<p>جهاز الكمبيوتر لا يدخل في وضع البرمجة أو بعض الأزرار لا تعمل.</p>
<p>استبدل المنصهر.</p>	<p>هناك منصهر تالف في لوحة التوصيل أو في وحدة الإشعال.</p>	<p>مؤشر التسخين مشغل، والمنفاخ يعمل، لكن الشعلة لا يتم إشعالها.</p>

الإجراء التصحيحي	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم باستبدال جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم الذي (التي) تشك في أنه (أنها) لا يعمل (تعمل) واستخدم جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم آخر (آخر) تعلم أنه (أنها) جيد (جيدة)، إن كان لديك جهاز كمبيوتر / وحدة تحكم ذلك (ذلك). إذا عملت القلية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.	جهاز الكمبيوتر / وحدة التحكم لا يعمل / لا تعمل.	مؤشر التسخين لا يعمل عند بدء التشغيل. تعرض الشاشة HOT أو H1 مع صدور صوت إنذار.

6.3 استكشاف المشكلات وإصلاحها في القليات المزودة بوحدات تحكم الحالة الصلبة (النظيرية)

الإجراء التصحيحي	الأسباب المحتملة	المشكلة
أ. تحقق من توصيل سلك الطاقة الخاص بالقلية ومن عدم نططل قاطع الدائرة.	أ. الطاقة الكهربائية لا تصل إلى القلية.	
ب. قم باستبدال طقم الأسلام الذي تشك في أنه لا يعمل واستخدم طقم آخر تعلم أنه جيد، إن كان لديك مثل ذلك الطقم. إذا عملت القلية بشكل صحيح، فاطلب طقم بديل من مركز FAS.	ب. طقم أسلام وحدة التحكم تالفه.	تم تشغيل القلية، ولكن لا توجد أي مصايب مضاعفة في وحدة التحكم، والقلية لا تقوم بالتسخين.
ج. قم باستبدال وحدة تحكم التي تشك في أنها لا تعمل واستخدم وحدة تحكم أخرى تعلم أنها جيدة، إن كان لديك وحدة تحكم تلك. إذا عملت القلية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.	ج. وحدة تحكم لا تعمل.	
قم باستبدال طقم الأسلام الذي تشك في أنه لا يعمل واستخدم طقم آخر تعلم أنه جيد، إن كان لديك مثل ذلك الطقم. إذا عملت القلية بشكل صحيح، فاطلب طقم بديل من مركز FAS.	طقم أسلام وحدة التحكم تالفه.	مصابح التشغيل مضاء، ومصابح المشكلات مضاء، ولكن مصباح وضع التسخين غير مضاء.
أ. اضغط على مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل، فقم بإغلاق صمام (صممات) التصريف بشكل كامل، ثم اضغط على مفتاح التشغيل.	أ. لم يتم إغلاق صمام التصريف بشكل كامل.	
ب. أدر مقبض صمام الغاز إلى وضع التشغيل.	ب. لم يتم فتح صمام الغاز.	
ج. تتحقق من فتح أي صمامات قطع يدوية بخط الغاز. تتحقق من فتح صمام قطع الغاز الرئيسي.	ج. تم إغلاق صمام إيقاف الغاز اليدوي.	مصابح التشغيل مضاء، ومصابح المشكلات مضاء، ومصباح وضع التسخين مضاء. الشعلات لا تشتعل.
د. تتحقق من تركيبة الفصل السريع الموجودة في خط الغاز المرن بإحكام في القلية.	د. هناك تركيبة فصل سريع متصلة بشكل غير صحيح في خط الغاز.	
هـ. تتحقق من تشغيل منفاث هواء الاحتراق. إذا لم يكن الوضع كذلك، فاتصل بمركز FAS لإجراء الصيانة. إذا كان منفاث هواء الاحتراق يعمل، فقم بتنظيفه وتعديلاته وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.	هـ. هناك منفاث هواء احتراق مسدود أو تالف.	

الإجراء التصحيحي	الأسباب المحتملة	المشكلة
أ. قم باستبدال وحدة تحكم التي تشك في أنها لا تعمل واستخدم وحدة تحكم أخرى تعلم أنها جيدة، إن كان لديك وحدة تحكم تلك. إذا عملت القلاية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.	أ. وحدة تحكم لا تعمل.	مصابح وضع التسخين يعمل ويتوقف عن العمل بشكل طبيعي. المنفاخ لا يعمل ولكن الشعلات لا تشتعل.
ب. قم باستبدال طقم الأسلامك الذي تشك في أنه لا يعمل واستخدم طقم آخر تعلم أنه جيد، إن كان لديك مثل ذلك الطقم. إذا عملت القلاية بشكل صحيح، فاطلب طقم بديل من مركز FAS.	ب. طقم أسلامك وحدة التحكم تالفة.	
قم بتنظيفه أو تعديله وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.	هناك منفاخ هواء احتراق متنسخ أو مسدود.	القلاية لا تخرج من دورة الذوبان بالسرعة المناسبة. مصابح وضع التسخين مضاء. مصابح المشكلات يضيء لفترة قصيرة بعد الخروج من دورة الذوبان.
قم بتنظيفه أو تعديله وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.	هناك منفاخ هواء احتراق متنسخ أو مسدود.	القلاية تعمل بشكل عادي، إلا أن الاستعادة تكون بطيئة أثناء الطهي.
أ. قم بتنظيفه أو تعديله وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.	أ. هناك منفاخ هواء احتراق مسدود.	
ب. قم بتنظيفه وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.	ب. أنبوب تهوية صمام الغاز متنسخ أو مسدود (القلايات المصممة لدول بخلاف دول الاتحاد الأوروبي).	القلاية تعمل بشكل عادي، إلا أنها يصدر عنها صوت فرقعة عند إشعال الشعلات.
ج. إذا كان المنفاخ يصل إلى سرعته ببطء، فاتصل بمركز FAS لإجراء الصيانة.	ج. هناك منفاخ هواء احتراق متقطع.	
استبدل المنصهر.	هناك منصهر تالف في لوحة التوصيل أو في وحدة الإشعال.	مصابح وضع التسخين مضاء، والمنفاخ يعمل، لكن الشعلة لا يتم إشعالها.
أ. قم باستبدال وحدة تحكم التي تشك في أنها لا تعمل واستخدم وحدة تحكم أخرى تعلم أنها جيدة، إن كان لديك وحدة تحكم تلك. إذا عملت القلاية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.	أ. وحدة تحكم لا تعمل.	مصابح وضع التسخين يضيء وينطفئ بشكل عادي، والقلاية تعمل بشكل طبيعي، إلا أن مصابح المشكلات مضاء بشكل مستمر (إنذار خاطئ).
ب. قم باستبدال طقم الأسلامك الذي تشك في أنه لا يعمل واستخدم طقم آخر تعلم أنه جيد، إن كان لديك مثل ذلك الطقم. إذا عملت القلاية بشكل صحيح، فاطلب طقم بديل من مركز FAS.	ب. طقم أسلامك وحدة التحكم تالفة.	

الإجراء التصحيحي	الأسباب المحتملة	المشكلة
<p>قم باستبدال وحدة تحكم التي تشك في أنها لا تعمل واستخدم وحدة تحكم أخرى تعلم أنها جيدة، إن كان لديك وحدة تحكم تلك. إذا عملت القلاية بشكل صحيح، فاطلب قطعة بديلة من مركز FAS.</p>	وحدة تحكم لا تعمل.	<p>مصابح وضع التسخين مضاء رغم وجود مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل. بعد بدء التشغيل المبدئي، تستمر القلايات في التسخين إلى أن يضيء مصابح المشكلات. درجة حرارة قدر القلي تتجاوز 410 درجة فهرنهايت (210 درجة منوية).</p>

6.4 استكشاف المشكلات وإصلاحها في نظام الترشيح المدمج

الإجراء التصحيحي	الأسباب المحتملة	المشكلة
<p>أ. إذا عملت المضخة بشكل عادي بعد إعادة تعيين مفتاح الحمل الحراري الزائد، فهذا يعني أن المضخة تعرضت للحرارة الزائدة.</p> <p>قم دائمًا بإجراء عملية الترشيح عندما تكون درجة حرارة زيت الطهي مساوية أو قريبة من درجة حرارة القلي.</p> <p>اترك محرك المضخة يبرد لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد ترشيح قdra فلي بشكل كامل، واحد تلو الآخر.</p> <p>احفص ورق الترشيج بين عمليات الترشيج. استبدل الورقة إذا كانت هناك كمية كبيرة من الرواسب المتراكمة عليها.</p>	<p>أ. تعرض مفتاح الحمل الحراري الزائد للتقطيع في محرك ارتفعت درجة حرارته بشدة.</p> <p>اختبار: إذا توقفت المضخة عن العمل بشكل مفاجئ أثناء عملية الترشيج، خصوصاً إذا كان من المحتمل أن محرك المضخة قد تعرض للحرارة الزائدة بعد دورات ترشيج متعددة. ضع مقبض الترشيج في وضع إيقاف التشغيل، واترك المضخة تبرد لمدة 45 دقيقة على الأقل، ثم اضغط على زر إعادة التعيين الموجود في محرك المضخة. حاول تشغيل المضخة.</p>	<p>المضخة لا تعمل. أو المضخة تتوقف أثناء الترشيج.</p>
<p>ب. إذا كان المفتاح غير مثبت في مكانه، فاربط المسامير والصواميل المستخدمة لثبيته في مكانه، مع التحقق من أنه عندما يتم وضع المقبض في وضع التشغيل، يجب أن يتم ضغط الذراع الموجود في المفتاح الصغير بإحكام في مقابل المفتاح.</p> <p>إذا كان المفتاح قد تعرض للتلف، فاتصل بمركز FAS.</p>	<p>اختبار: إذا كانت هذه القلاية متعددة القدور، فحاول تشغيل المضخة باستخدام مقبض مختلف. إذا بدأت المضخة في العمل، فهذا يعني أن مفتاح المقبض الصغير غير مضبوط أو تعرض للتلف.</p> <p>عندما يتم وضع المقبض في وضع التشغيل، يجب أن يتم ضغط الذراع الموجود في المفتاح الصغير بإحكام في مقابل المفتاح. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن المفتاح قد تعرض للتلف. وإذا لم يحدث ذلك، فإن هذا يعني أن المفتاح غير مثبت في مكانه و / أو غير مضبوط.</p>	

الإجراء التصحيحي	الأسباب المحتملة	المشكلة
<p>ج. غالباً ما ينجم انسداد المضخة عن تراكم الرواسب في المضخة بسبب استخدام ورق ترشيح بمقاس غير مناسب أو تركيبه بشكل غير صحيح وعدم القدرة على استخدام مصفاة الففات. اتصل بمركز FAS للخلص من الانسداد.</p> <p>تحقق من استخدام مقاس ورق ترشيح مناسب ومن تركيبه بالشكل الصحيح، ومن استخدام مصفاة الففات.</p>	<p>ج. هناك انسداد في المضخة.</p> <p>اختبار: أغلق صمام التصريف. ضع مقبض الترشيح في وضع إيقاف التشغيل، واترك المضخة تبرد لمدة 45 دقيقة على الأقل، ثم اضغط على زر إعادة التعيين الموجود في محرك المضخة. اسحب صينية الترشيح من الوحدة ثم قم بتنشيط المضخة. إذا أصدر محرك المضخة صوت طنين ثم توقف عن العمل، فهذا يعني أن المضخة مسدودة.</p>	<p>(يتبع من الصفحة السابقة)</p>
<p>أ. لإجراء الترشيح بشكل صحيح، يجب أن تكون درجة حرارة الزيت تساوي أو قريبة من 350 درجة فهرنهايت (177 درجة مئوية). في درجات الحرارة الأقل من ذلك، يصبح الزيت سميكاً للغاية بحيث لا يمكن أن يمر عبر وسietة الترشيح بسهولة، مما يؤدي إلى إرجاع الزيت ببطء شديد وفي النهاية ارتفاع درجة حرارة محرك مضخة الترشيح.</p>	<p>أ. زيت الطهي بارد للغاية بحيث لا يمكن ترشيحه.</p>	
<p>ب. قم بإزالة الزيت من صينية الترشيح واستبدل ورق الترشيح، مع التحقق من توفر مصفاة الترشيح في مكانها تحت الورق.</p> <p>ج. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، يتحمل أن يكون أنبوب شفط الترشيح مسدوداً. تخلص من الانسداد باستخدام سلك رفيع ومنز. في حالة عدم القدرة على التخلص من الانسداد، اتصل بمركز FAS.</p>	<p>ب. مكونات صينية الترشيح مركبة أو مجهرة بشكل غير صحيح.</p> <p>اختبار: أغلق صمام التصريف. ضع مقبض الترشيح في وضع إيقاف التشغيل، واسحب صينية الترشيح (ومعها Power Shower، إن كان موجوداً) من الوحدة. حرك مقبض الترشيح إلى وضع التشغيل.</p> <p>في حالة طرد تيار هواء قوي من منفذ إرجاع الزيت (أو من منفذ Power Shower)، فإن المشكلة تكمن في مكونات صينية الترشيح.</p>	<p>المضخة تبدأ في العمل، إلا أنه لا يحدث أي نقل، أو أن النقل يتم ببطء شديد.</p>
<p>أ. قم بتنظيف Power Shower وفقاً للتعليمات الواردة في الفصل الخامس من هذا الدليل.</p>	<p>أ. هناك فتحات مسدودة أو دهن صلب في Power Shower.</p> <p>اختبار: ابحث عن تسرب الزيت حول حشوة Power Shower، ولكن لا يخرج من الفتحات الموجودة حول الإطار. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن Power Shower مسدود.</p>	<p>لا يقوم Power Shower برش المواد بالشكل الصحيح.</p>
<p>ب. تحقق من وجود الحلقات الدائرية والخشوة ومن أنها بحالة جيدة.</p>	<p>ب. هناك حلقات دائرية وخشوة مفقودة / تالفة في Power Shower.</p>	
<p>ج. تحقق من تركيب ورقة الترشيج على النحو الصحيح في صينية الترشيج.</p>	<p>ج. الورق مفقود من صينية الترشيج. (يؤدي ذلك إلى إحداث قدر كبير من الضغط في خطوط إرجاع الزيت، مما يؤدي إلى تدفق شديد عبر Power Shower، وكذلك إلى تسرب الزيت حول الحشوة).</p>	<p>(يتبع من الصفحة السابقة)</p>

6.5 استكشاف المشكلات وإصلاحها في رافعة السلاسل

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء التصحيحي
حركة رافعة السلاسل غير سلسلة و / أو تصدر ضوضاءً.	قضبان رفع السلاسل تحتاج إلى التشحيم.	قم بتشحيم قضبان رفع السلاسل باستخدام شحم أبيض خفيف مكافئ له Lubriplate™.

قصد عن خالية الصفحة هذه تركت



Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

1-318-219-7135 الفاكس (الدعم الفني)

12/2012 Arabic
8197241

1-318-219-7140 الفاكس (قطع الغيار)

خط الخدمة الساخن
1-800-551-8633

الهاتف 1-318-865-1711

تمت الطباعة في الولايات المتحدة الأمريكية