

318-865-1711 844-724-CARE WWW.FRYMASTER.COM ЭЛ. ПОЧТА: SERVICE@FRYMASTER.COM

Инструкции по установке контейнера для утилизации моющего раствора (CDC)

ЧТО ДЕЛАТЬ

Заполните водой или моющим раствором.

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Не наполняйте маслом.

Не перемещайте, если болты рукоятки не закреплены.

Не переполняйте. Этот контейнер следует использовать с обжарочными емкостями объемом не больше 23 кг.

Не перемещайте без крышки.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ МОЮЩЕГО РАСТВОРА

См. инструкции по сборке на обратной стороне

- Поместите открытую емкость под клапаном оттока либо оттоком фритюрницы. Убедитесь в том, что фритюрница выключена и температура моющего раствора не превышает 38 °C.
- Медленно откройте сливной вентиль. Наполняйте только до отметки максимального уровня заполнения емкости. Сливайте по одному отсеку за раз.
- Закройте и закрепите крышку контейнера для утилизации моющего раствора.
- Переместите контейнер к сливу.
- Откройте слив и слейте моющий раствор.







Сборка

1. Снимите болты со съемного кронштейна. Вставьте рукоятку в кронштейн. Снова закрепите болты на 8 фут-фунтов на кронштейне.

Поставьте ручку на контейнер для утилизации моющего раствора и затяните болты.



Чистка

Очистите внешние поверхности контейнера для утилизации моющего раствора мягкой тканью с водным раствором моющего средства. Чистить внутреннюю поверхность резервуара необязательно, однако при необходимости его можно промыть водой.

Обслуживание, Заказ комплектующих

Перечень уполномоченных сервис-центров можно найти на сайте: www.frymaster.com. В этом списке вы сможете найти ближайший к вам сервисный центр. Если у вас нет этого списка, вы можете обратиться в отдел технического обслуживания Frymaster по телефону 1-800-551-8633 или 1-318-865-1711.

Свяжитесь с местным сервисным центром для получения информации о предоставляемых услугах. Информацию по сервисному и гарантийному обслуживанию можно получить в отделе технического обслуживания компании Frymaster по телефонам 1-800-551-8633 или 1 318-865-1711, а также по следующему адресу электронной почты: service@frymaster.com.

ОПАСНО!

Для уменьшения риска ожогов, прежде чем сливать раствор в контейнер для утилизации моющего раствора и его перемещения к сливу, обязательно позвольте ему остыть до 38 °C.

Оборудование было повреждено при доставке?

- 1. Подайте претензию за повреждение немедленно, вне зависимости от размеров ущерба.
- 2. Осмотрите оборудование и зафиксируйте все повреждения, а также убедитесь во внесении данной информации в грузовую накладную и подписана лицом, осуществившим доставку.
- 3. Зафиксируйте скрытые потери или ущерб, оставшиеся незамеченными до распаковки оборудования и уведомьте о них транспортную компанию или экспедитора незамедлительно по обнаружении. Заявление о возмещении скрытого ущерба должно быть подано в течение 15 дней со дня доставки. Убедитесь в том, что грузовая тара сохранена для инспекции.

FRYMASTER HE HECET ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ.

Обратитесь в отдел обслуживания Frymaster по номеру: 1-800-551-8633 или по электронной почте: service@frymaster.com