

インストラクショ ンシート

対象: 8263473 オリフィス交換手順

影響のあるモデル: マクドナルド社日本向け LOV
フライヤー

以下の手順に従ってオリフィスを交換します。

1. 電源を切り、フライヤーのガスの接続を外します。
2. 外側のキャビネットのオリフィスを外す場合、フライヤーの両サイドを外すと、オリフィスに手が届きやすくなります。両サイドを外すには、スクレュードライバーまたは同様のツールを使って、下部のヒンジのピンを押し上げてドアを外します (図 1 参照)。
3. サイド正面の 3 本のネジを緩めます (図 2 参照)。
4. サイドの下部中央のネジを緩めます。
5. 上部と下部奥のネジを緩めます (図 3 参照)。
6. サイドを上 に 持ち上げて 外 します (図 4 参照)。
7. 5/8 インチレンチでガス線を外します (図 5 参照)。

本キットに含まれる部品		
部品番号	説明	数量
8103977	オリフィス 1.88MM	2
8197516	インストラクション	1




図 5



図 3



図 4



図 1




図 2

8. 3/8 インチレンチで細い濃縮配管を外します (図 6 参照)。
9. 7/16 インチのレンチで濃縮アダプタを外します (図 7 参照)。太くて短い 7/16 インチレンチを使用すると届きやすくなります。
10. 11/16 インチレンチでバーナーから「T」アダプタを外します (図 8 参照)。
11. 5/8 インチレンチでオリフィスを外します (図 9 参照)。
12. 新しいオリフィスを「T」アダプタに差し込みます (図 9 参照)。
13. オリフィスと「T」アダプタをバーナーに差し込み、手で締めめます。
14. 11/16 インチレンチでバーナーのすべての接続金具をしっかり締め付けます (図 10 参照)。



図 6




図 7

15. 手順 7 ~ 9 と逆の手順を行い、濃縮アダプタ、濃縮配管、およびガス配管を再度取り付けます。

16. 同じ手順を繰り返し、別のサイドのオリフィスも交換します。
17. まず、サイド上部を差し込んで、サイドを再度取り付けます (図 4 参照)。



図 8



図 9



図 10

18. ドアを再度取り付けます。
19. 電源を入れ、ガスを接続します。
20. ガス漏れがなく、フライヤーが適切に機能することを確認します。