

مرجع LOV السريع

الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالفلتر التي تظهر على شاشة كمبيوتر M3000

بالطهي، إلا أن المقلاة ستعيد المطالبة كل 15 دقيقة. إطلب الصيانة.

انسداد الصرف

1. سيعرض الكمبيوتر Clear Drain (تنظيف الصرف) مع التغيير إلى Is Drain Clear? (هل الصرف نظيف)؟ بالتأوب مع Yes (نعم).
2. نظّف الأوساخ من موضع الصرف باستخدام الفرشاة الملحقة بالمقلاة ثم اضغط على الزر ✓ (1 YES) (نعم) بمجرد الانتهاء من التنظيف حتى يمكنك المتابعة.
3. سيعرض الكمبيوتر DRAINING (صرف) وسيتم استئناف عملية الفلتر التلقائية الطبيعية.

- Full? (هل الإناء ممتلئ)؟ Yes/no (نعم/لا). (ستؤدي ثلاث محاولات غير ناجحة لملء الإناء إلى عرض Change Filter Pad (هل تريد تغيير لوحة الفلتر)؟ Yes/no (نعم/لا)).
7. سيعرض الكمبيوتر Change Filter Pad (هل تريد تغيير لوحة الفلتر)؟ Yes/no (نعم/لا). اضغط على 1 ✓ (YES) (نعم).
 8. قم بتنظيف إناء الفلتر واستبدال لوحة الفلتر.
 9. بمجرد سحب الإناء من الكابينة بعد مرور ثلاث ثوان على الأقل، ستعود شاشة عرض الكمبيوتر إلى الحالة الأخيرة أو الحالة OFF (إيقاف التشغيل).
 10. أعد تركيب إناء الفلتر.
- *ملاحظة: بعد ست محاولات غير ناجحة لملء الإناء، ستعرض المقلاة Service Required (يلزم إجراء صيانة). يؤدي الضغط على NO (لا) إلى السماح

هل الإناء ممتلئ؟

1. سيعرض الكمبيوتر Is Vat Full? (هل الإناء ممتلئ)؟ Yes/no (نعم/لا) *2.
2. اضغط على *2 (NO) (لا).
3. سيعرض الكمبيوتر Filling (ملء)، عند ضخ الزيت مرة أخرى في الإناء.
4. بعد إنهاء دورة الضخ، سيعرض الكمبيوتر Is Vat Full? (هل الإناء ممتلئ)؟ Yes/no (نعم/لا).
5. في حالة ملء الإناء، اضغط على 1 ✓ (YES) (نعم) وانتقل إلى الخطوة رقم 9.
6. بينما في حالة عدم ملء الإناء، اضغط على *2 (NO) (لا) سيتم تشغيل المضخة مرة أخرى لمدة 30 ثانية وسيتم عرض Is Vat Full

الاستجابة لمؤشرات تحذير انخفاض مستوى الزيت

نظام حاوية الطعام (JIB)

1. سيضيء مؤشر LED البرتقالي الموجود على المقلاة.
2. افتح باب الكابينة للوصول إلى حاوية الطعام.
3. أخرج الزيت من حاوية الطعام.
4. أخرج حاوية الطعام.
5. افتح زجاجة زيت جديدة وانزع البطانة الموجودة أسفل الغطاء.
6. ضع أنبوب الالتقاط داخل صندوق جديد مع تركيب الغطاء في موضعه.
7. ضع الحاوية الجديدة داخل كابينة المقلاة.
8. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط البرتقالي حتى يتم إطفاء مؤشر LED البرتقالي.

نظام الزيت المتراكم

1. سيضيء مؤشر LED البرتقالي الموجود على المقلاة.
2. افتح باب حاوية الطعام.
3. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط البرتقالي حتى تمتلئ الزجاجة ثم حرر الزر.
4. تجنب الإفراط في ملء الزجاجة. سيتم إطفاء المصباح البرتقالي.

فترة الصيانة اليومية

1. اضغط مع الاستمرار على الزر Filter (فلتر) لمدة ثلاث ثوان (على الجانب الأيمن بالنسبة للإناء الممتلئ، أو على الجانب المطلوب بالنسبة لإناء التقسيم).
2. سيصدر الكمبيوتر صوتاً وسيعرض Filter Menu (قائمة الفلتر) و Auto Filter (فلتر تلقائي).
3. استخدم الزر للتدمير إلى Maint Filter (فلتر الصيانة).
4. اضغط على 1 ✓.
5. سيعرض الكمبيوتر Maint Filter? (هل تريد الفلتر؟) Yes no (نعم/لا).
6. اضغط على 1 ✓ (YES) (نعم).
7. سيعرض الكمبيوتر Filtering (الفلتر).
8. سيتم صرف الزيت من الإناء.
9. سيعرض الكمبيوتر Scrub Vat (تلميع).
10. Complete? (هل اكتمل الفك؟) Yes (نعم).
11. افرك الإناء، ثم اضغط على 1 ✓ (YES) (نعم).
12. سيعرض الكمبيوتر Is Oil Sensor Clean? (هل خزان الزيت نظيف؟) Yes (نعم) (الغاز فقط).
13. نظّف مستشعر الزيت (الغاز فقط) باستخدام ليفة مرنة ثم اضغط على 1 ✓ (YES) (نعم) (انظر الصورة).
14. سيعرض الكمبيوتر Wash Vat? (هل تريد غسل الإناء؟) Yes (نعم).
15. اضغط على 1 ✓ (YES) (نعم).
16. سيؤدي الضغط على 1 ✓ (YES) (نعم) سيعرض الكمبيوتر Wash Again? (هل تريد الغسيل مرة أخرى؟) Yes no (نعم/لا).



تنظيف لوحة الفلتر وإعدادها يوميًا


يجب استبدال لوحة الفلتر في مقلاة
LOV™ fryer مرة واحدة كل يوم
على الأقل. ويجب استبدالها في
المحلات الكبيرة باستمرار.



1

استبدل الحلقات الدائرية كل 90 يومًا.

3. ضع الحلقة الدائرية على لوحة الفلتر.
4. ضع صينية الرقائق.
5. أحكم وضع إناء الفلتر داخل الكابينة. تأكد من ضبط شاشة MIB على A.



2

1. ضع الشاشة الداخلية.
 2. ضع لوحة الفلتر بحيث تكون محكمة ومتجهة لأعلى داخل الإناء.
- أحرص على التنظيف جيدًا. لا تترك مياه داخل الإناء. أعد تجميع الإناء بالترتيب التالي:



4



3

يجب تنظيف إناء الفلتر يوميًا ويجب استبدال كذلك استبدال لوحة الفلتر. اتبع الإرشادات التالية لإعداد إناء الفلتر: أخرج الإناء وقم بتفكيكه. تخلص من لوحة الفلتر القديمة.