

# Rengöringslösning, avyttringscaddy CDC Installation och instruktioner

## GÖR

Fyll med vatten eller rengöringslösning.

## GÖR INTE

Fyll inte med olja.


Flytta den inte om inte handtaget är fastbultat.

Överfyll den inte. Denna caddy är avsedd för användning med frityrkar på 22 kg och mindre.

Flytta den inte med locket olåst.

**Tömningensventil**  
Säkerställ att tömningen är stängd före påfyllning.

**Handtagets låsbultar**  
Säkerställ att bultarna är på plats innan CDC:n flyttas.



**Lås locket**  
Säkerställ att locket är stängt och låst innan CDC:n flyttas.

## ANVÄNDA EN CDC


Se monteringen på baksidan

- Placera den öppna behållaren under tömningsventilen eller tömningsutloppet på en fritös. Säkerställ att fritösen är avstängd och att rengöringslösningen inte är mer än 38°C.
- Öppna långsamt tömningsventilen. Fyll endast upp till linjen på behållaren. Töm endast ett kar i taget.
- Stäng och säkra locket på CDC:n.
- Kör den till avloppet.
- Öppna tömningen för att avyttra rengöringslösningen.

# Montering

1. Lossa bultarna från handtagsfästet. Sätt handtaget i fästet. Sätt tillbaka bultarna till 8 ft/lbs i fästet.

Ställ handtaget upp på CDC:n och skruva fast det.



## Rengöring

Rengör CDC:ns utsida med en mjuk trasa och diskmedelslösning. Det är inte nödvändigt att rengöra behållarens inre, men om så önskas kan den sköljas ur med vatten.

## Service, beställa reservdelar

En lista över fabriksauktoriserade servicetekniker finns tillgängliga online på [www.frymaster.com](http://www.frymaster.com). Se denna lista för att hitta din närmsta verkstad. Om du inte har tillgång till denna lista, kontakta Frymasters tekniska serviceavdelning på 1-800-551-8633 eller 1-318-865-1711. Serviceinformation kan du få genom att kontakta din närmaste verkstad. Service- och garantiinformation kan du också få genom att ringa Frymasters tekniska serviceavdelning på 1-800-551-8633 eller 1 318-865-1711 eller via e-post: [service@frymaster.com](mailto:service@frymaster.com).

## FARA

För att minimera risken för brännskador måste lösningen alltid få svalna till under 38°C innan den töms i CDC:n och transporteras till avloppet.

## Utrustningen skadad under frakt?

1. Lämna omedelbart in en skadeanmälan, oavsett skadornas omfattning.
2. Kontrollera och dokumentera alla skador och säkerställ att denna information noteras på fraktsedeln eller expresskvittot och skrivs på av den person som levererar produkten.
3. Dold förlust eller skada som inte upptäcks förrän utrustningen packades upp ska registreras och rapporteras till fraktföretaget eller åkeriet omedelbart då det upptäcks. En anmälan om dold skada måste lämnas in inom 15 dagar efter leveransdatumet. Säkerställ att fraktbehållaren behålls för inspektion.

FRYMASTER TAR INGET ANSVAR FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR UNDER TRANSPORT.

Kontakta Frymasters serviceavdelning på 1-800-551-8633 eller [service@frymaster.com](mailto:service@frymaster.com)